#### **RG SAFETY SAS**

817 Rue Nicéphore Niepce ZAC de la Fouillouse 69800 SAINT-PRIEST Tél. 04 72 23 24 41 www.groupe-rg.com

# Notice d'utilisation



EN ISO 13688-2013 → Exigences générales pour vêtements de protection NF EN 343+A1-2007 → Vêtements de protection contre les intempéries

## **ENSEMBLE DE PLUIE - Veste et pantalon ROBSON**

EPI de catégorie 1 conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen EPI n°2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016, relative aux Equipements de Protection Individuelle, dans le cadre de la législation d'harmonisation de l'Union. Déclaration UE de conformité sur www.groupe-rg.com

Votre protection ▶

Ce vêtement offre une protection contre l'influence des intempéries, précipitations du type pluie ou neige, brouillard, humidité du sol ou vent.

Vous êtes utilisateur de cet EPI, nous vous conseillons, avant chaque utilisation, d'en vérifier le bon état des systèmes de fermeture et le bon état de propreté. Chaque EPI doit être porté fermé sur sa hauteur pour optimiser la protection. Pour la protection du corps, nous recommandons le port combiné d'un haut et d'un bas

Le mode d'emploi

Restrictions d'emploi L'EPI déchiré, décousu n'est plus conforme à la présente norme. Il doit être mis au rebut.

Le tissu est usé lorsque vous constatez que le tissu s'abîme facilement (déchirure).

■ Reconnaître les points d'usures

Quelles réparations ? ▶

modification de conception de l'EPI absolument interdite. Les retouches ne sont pas autorisées sur ce vêtement.

Recyclage: Ne pas jeter votre EPI - Remettre votre EPI usé à votre employeur qui a mis en place une procédure de recyclage des vêtements de travail.

## Instructions pour le lavage

40	A	Ø	×	×
Lavage à 40°c	Blanchiment interdit Les articles ainsi désignés ne résistent pas au blanchiment et au détachage avec des produits à base de chlore (eau de Javel, etc.) ou contenant des agents de blanchiment oxygénés.	Séchage en tambour interdit	Repassage exclu	Nettoyage à sec interdit
Instructions de stockage			Innocuité	

#### Instructions de stockage

L'EPI doit être stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit sécurisé, propre, ventilé, à l'abri de la lumière et de l'humidité

Cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisation. Sa conception ne provoque aucune irritation ou aucun gène au porteur.

### EN 343+A1 - Protection contre la pluie

Résistance	Classe 1	R <sub>et</sub> >40 m <sup>2</sup> Pascal/watt	Résistance à la pénétration de l'eau	Classe 3	Sup. à 13000 Pa	
évaporative (confort)	Classe 2	20 <r<sub>et≤40 m²Pascal/watt</r<sub>		Classe 2	Sup. à 8000 Pa	
	Classe 3	R <sub>et</sub> ≤20 m²Pascal/watt		Classe 1	Sup. à 8000 Pa	

Note d'information: Il convient que la sudation soit évitée en condition d'exposition continue au froid car l'absorption d'humidité diminue progressivement l'isolation. Nous avons fait le choix d'une isolation optimale plutôt que maximale, des vêtements souples et réglables à des ensembles fermés et fixes permet de mieux maîtriser la sudation. La chaleur et l'humidité sont éliminées plus efficacement par une ventilation du vêtement grâce à des ouvertures réglables et un boutonnage que par une diffusion passive à travers les couches de vêtements. Dans des conditions très froides, très peu voire aucune vapeur d'eau ne s'échappe à travers le matériau parce que l'eau se condense et finalement gèle à l'intérieur du vêtement. Dans certaines conditions d'expositions intermittentes (le travail en chambre froide par exemple) ou dans des conditions proches ou au-dessus de 0 °C, la valeur de résistance à la vapeur d'eau des étoffes augmente de façon significative et les étoffes dont la valeur est faible peuvent contribuer à l'amélioration de l'équilibre thermique et du confort thermique.

Ce tableau ci-contre est un guide pour | Température en °c de illustrer l'effet de la perméabilité à la vapeur d'eau sur la durée de port continu recommandée d'un article d'habillement à différentes températures ambiantes.

Durée de port continu maximale > recommandée pour une combinaison complète composée d'une veste et d'un pantalon sans doublure thermique

remperature en c'ue	Olasses de l'esistance evaporative			
l'environnement de	1	2	3	
travail	$R_{et}$ > 40	$20 < R_{et} > 40$	R <sub>et ≤</sub> 20	
25	60	105	205	
20	75	250	Sans limite de durée de port	
15	100	Sans limite de durée de port	«	
10	240	<b>«</b>	<b>«</b>	
5	Sans limite de durée de port	«	<b>«</b>	

Classes de résistance évanorative

#### Sélection de la taille

Taille	Stature C	Tour de poitrine A	Taille	Stature C	Tour de taille B
S	164-172	86-94	S	164-172	86-94
M	172-180	94-102	M	172-180	94-102
L	180-188	102-110	L	180-188	102-110
XL	188-196	110-118	XL	188-196	110-118
XXL	196-204	118-129	XXL	196-204	118-129
XXXI	204-212	129-141	XXXI	204-212	129-141

