



FR	DE	EN
ES	IT	NL
PL	RO	SK
AR		

V4.09/2024

SAFETY EYE WEAR



RG SAFETY
817, rue Nicéphore Niepce
69800 SAINT PRIEST — FRANCE
Tél. : +33(0)4 72 23 24 30
Fax : +33(0)4 72 23 71 99
www.groupe-rg.com



Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



INSTRUCCIONES DE USO SEGÚN LA NORMA EN 166: 2001

ES

En un principio el EPI se diseñó para cumplir con los requisitos de la Directiva 89/686/CEE sobre EPI y con los requisitos de seguridad y salud básicos de la Directiva, para la norma EN166:2001. Hemos tenido en cuenta el Reglamento (UE) 2016/425 y estamos decididos a cumplir con sus requisitos, así como con los requisitos de seguridad y salud básicos, mediante la evaluación del riesgo para el mismo uso final.

La declaración UE de conformidad está disponible en www.groupe-rg.com

Para conocer los riesgos contra los que pretenden proteger las gafas y para un ámbito de uso adecuado, consulte las marcas del producto. El protector ocular debe guardarse en un entorno seco, limpio y lejos de la luz.

Debe llevarse durante todo el tiempo de exposición a los riesgos. Las lentes con arañazos, rayaduras o dañadas deben sustituirse por productos completamente nuevos. Si la montura está deteriorada, sustituir también todo el artículo por completo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Las lentes deben limpiarse regularmente con agua y jabón y posteriormente secarse con un paño suave. NO UTILIZAR DETERGENTES ABRASIVOS. El protector ocular cumple con las normas de referencia; es obligatorio indicar la etiqueta CE y el número de la norma EN con los distintos símbolos del ámbito de uso.

Símbolos de resistencia mecánica: (etiquetado de la lente y la montura)	S Solidar reforzada (5,1 m/s) F Impacto de energía leve (45 m/s) B Impacto de energía moderada (120 m/s) A Impacto de energía elevada (190 m/s)
Símbolos de clase óptica: (etiquetado de la lente)	1 Trabajos continuados 2 Trabajos intermitentes 3 Trabajos ocasionales con prohibición de uso permanente
Símbolos del ámbito de uso	3 Líquidos (montura). Líquidos (gotas o salpicaduras) 4 Grandes partículas de polvo (montura). Polvo con un tamaño de partícula de >5 µm 5 Partículas de gas y polvo fino (montura) Gases, vapores, pulverizaciones, humo y polvo con un tamaño de partícula <5 µm 8 Arco eléctrico por cortocircuito (montura y lentes). Arco eléctrico por cortocircuito en equipos eléctricos. 9 Metales fundidos y sólidos calientes (montura y lentes). Salpicaduras de metales fundidos y penetración de sólidos calientes.

Identificación de la marca del fabricante.

Un protector ocular para el ámbito de uso 9, en conjunto (la lente y la montura), debe presentar un etiquetado con el símbolo F, B o A.

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO
No hay pieza de repuesto.

FECHA DE CAUCIDAD
El número de lote está marcado en el embalaje en la siguiente secuencia: mes/año de fecha de producción

La vida útil del producto depende de las condiciones de uso y almacenamiento. Con un uso normal y un almacenamiento adecuado, este producto debería ofrecer protección suficiente para más de 6 meses una vez que el paquete se abra por primera vez, y deberá sustituirse cada 2 años o antes si presenta cualquier signo de desgaste.

FUNDA DE TRANSPORTE
Este protector ocular se entrega en su funda de protección. Debe guardarse en su funda original o en un estuche ERGOS diseñado para este fin.

ETIQUETADO Y NORMAS
Etiquetado de la lente

EN 169 «Filtros para soldadura»
EN 170 «Filtros para rayos ultravioleta»
EN 171 «Filtros para rayos infrarrojos»
EN 172 «Filtros solares sin especificación para rayos infrarrojos»
EN 172 «Filtros solares con especificación para rayos infrarrojos»

* símbolo «C»: buena percepción de los colores
Resistencia contra el deterioro de las superficies por partículas finas
Resistencia contra el vaho
Lente original (opcional)
Lente de repuesto (opcional)

ATENCIÓN
Si la lente y la montura no presentan los símbolos S, F, B y A en común, deberá asignarse el nivel más débil a la totalidad del protector ocular. Si la montura podría provocar reacciones alérgicas al contacto con la piel en personas sensibles. Si esto ocurre, consultar con un médico. Los protectores oculares contra partículas proyectadas a gran velocidad que se lleven encima de gafas convencionales para la vista, podrían provocar golpes, generando un peligro para el usuario.

ADVERTENCIA
Si se necesita protección contra partículas proyectadas a gran velocidad a temperaturas extremas, es necesario que el protector ocular esté etiquetado con la letra T inmediatamente después de la letra de impacto, es decir FT, BT o AT.

Si la letra de impacto no está seguida por la letra T, el protector ocular solo deberá usarse contra partículas a temperatura ambiente

Si la percepción de colores es necesaria con los filtros para rayos UV, el protector ocular seleccionado deberá estar etiquetado con la letra C inmediatamente después del número del código de tinta, es decir 2C.

Si el número del código no está seguido por la letra C, la percepción de los colores con los filtros para rayos UV, podría verse alterada.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ORGANISMO NOTIFICADO

2849: INSPEC INTERNATIONAL B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Los países bajos

NOTICE D'UTILISATION SELON EN166:2001

FR

L'EPI a été initialement conçu pour répondre aux exigences de la Directive EP1 89/686/CEE et aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive selon la norme EN166:2001. Nous avons examiné le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI et avons décidé de satisfaire à ses exigences et aux exigences essentielles de santé et de sécurité par une évaluation des risques pour la même utilisation finale.

La déclaration UE de conformité est disponible sur www.groupe-rg.com

Pour connaître les risques contre lesquels les lunettes protègent et pour connaître les domaines d'utilisation, se référer au marquage du produit.

STOCKAGE, UTILISATION, ENTRETIEN
Le protecteur oculaire doit être stocké dans un environnement sec, propre et à l'abri de la lumière.

Il doit être porté pendant toute la durée d'exposition aux risques. Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par des produits complets neufs. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article.

NETTOYAGE ET DESINFECTION
Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement à l'eau savonneuse puis essuyés avec un chiffon doux. NE PAS UTILISER DE DETERGENTS ABRASIFS.

DOMAINE D'UTILISATION ET PERFORMANCES
Le protecteur oculaire est conforme aux normes de référence, le marquage CE et le numéro de la norme EN sont obligatoires avec les différents symboles du domaine d'utilisation.

Symboles de résistance mécanique : (Marquage oculaire et monture)	S Solidité renforcée (5,1 m/s) F Impact à faible énergie (45 m/s) B Impact à moyenne énergie (120 m/s) A Impact à haute énergie (190 m/s)
Symboles pour la classe optique : (Marquage oculaire)	1 Travaux continus 2 Travaux intermittents 3 Travaux occasionnels avec interdiction de port permanent
Symboles du domaine d'utilisation	3 Liquides (monture). Liquides (gouttelettes ou projections). 4 Grosses particules de poussière (monture). Particule de poussière de >5µm. 5 Gaz et particules fines de poussière (monture). Gaz, vapeurs, pulvérisations, fumée et particule de poussière de <5µm. 8 Arc électrique de court-circuit (monture et verres). Arc électrique provoqué par un court-circuit dans un équipement électrique. 9 Métal fondu et solides chauds (monture et verres). Projection de métal fondu et pénétration de solides chauds.
Identification du fabricant	ERGOS

Pour un protecteur oculaire conforme à un domaine d'utilisation 9, l'ensemble, oculaire et monture, doit être marqué avec le symbole F, B ou A.

ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES
Aucune pièce détachée.

DATE DE PEREMPTION
Le numéro du lot est indiqué sur l'emballage dans l'ordre suivant : mois/année de la date de production.

La durée de vie du produit dépend des conditions d'utilisation et de stockage. Dans des conditions normales d'utilisation et de stockage, ce produit doit offrir une protection suffisante pendant plus de 6 mois après ouverture de l'emballage, et doit être remplacé tous les 2 ans ou plus tôt si une dégradation apparaît.

EMBALLAGE POUR LE TRANSPORT
Ce protecteur oculaire est livré dans son emballage de protection. Il doit être conservé dans son emballage d'origine ou dans un étui ERGOS prévu à cet effet.

MARQUAGE ET NORMES
Marquage Oculaire

EN169 "Filtres soudure"
EN 170 "Filtres ultraviolet"
EN 171 "Filtres infrarouge"
EN 172 "Filtres solaires sans spécification infrarouge"
EN 172 "Filtres solaires avec spécification infrarouge"

* symbole "C" : bonne reconnaissance des couleurs
Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules
Résistance à la buée
Oculaire d'origine (option)
Oculaire de remplacement (option)

ATTENTION
Si les symboles S, F, B et A ne sont pas communs à l'oculaire et à la monture, le niveau le plus faible doit être assigné au protecteur oculaire complet.

Remplacer les oculaires s'ils sont rayés ou endommagés.

La monture, au contact de la peau peut engendrer des réactions allergéniques chez les sujets sensibles ; Dans ce cas, consulter un médecin.

Les protecteurs oculaires contre les particules lancés à grande vitesse portée sur des lunettes à branches optiques classiques peuvent provoquer des chocs, occasionnant ainsi un danger pour l'utilisateur.

AVERTISSEMENT
Si la protection contre les particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes est requise, il convient alors que le protecteur oculaire soit marqué avec la lettre T suivant immédiatement la lettre d'impact, c'est-à-dire FT, BT ou AT.

Si la lettre de l'impact n'est pas suivie par la lettre T, le protecteur oculaire doit alors être utilisé uniquement contre les particules à température ambiante.

Si la reconnaissance des couleurs vives est nécessaire pour les filtres UV, alors le protecteur oculaire sélectionné doit être marqué avec la lettre C immédiatement après le numéro de code pour la teinte, c'est-à-dire 2C.

Si le numéro de code n'est pas suivi par la lettre C alors les filtres UV, la perception des couleurs peut être altérée.

NOM ET ADRESSE DE L'ORGANISME NOTIFIÉ
2849: INSPEC INTERNATIONAL B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, les Pays-Bas

ISTRUZIONI PER L'USO SECONDO EN 166 : 2001

IT

Il DPI è stato inizialmente concepito per soddisfare i requisiti della Direttiva DPI 89/686/CEE e i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della Direttiva, per l'EN166:2001. Abbiamo preso in considerazione il Regolamento DPI (UE) 2016/425 e abbiamo deciso di soddisfare i requisiti e i requisiti essenziali di salute e di sicurezza attraverso una valutazione del rischio per lo stesso uso finale.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile su www.groupe-rg.com

Per i rischi contro i quali gli occhiali sono stati progettati, nonché per il campo di utilizzo, fare riferimento al contrassegno del prodotto.

STOCAGGIO, UTILIZZO, MANUTENZIONE
Il protettore oculare deve essere conservato in un ambiente asciutto, pulito e al riparo dalla luce. Si deve indossare per l'intera durata dell'esposizione ai rischi.

Gli elementi ottici scheggiati, rigati o danneggiati devono essere sostituiti con prodotti completamente nuovi. Sostituire l'intero articolo anche in caso di danneggiamento dell'imballaggio; sostituire ogni 2 anni oppure, in caso di segni di degrado, prima.

PULIZIA E DISINFEZIONE
Gli elementi ottici devono essere puliti regolarmente con acqua e sapone, quindi devono essere asciugati con un panno morbido. NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI.

AMBITO DI UTILIZZO E PRESTAZIONI
Il protettore oculare è conforme alle norme di riferimento; il marchio CE e il numero della norma EN sono obbligatori, insieme ai diversi simboli pertinenti all'ambito di utilizzo.

Símbolos de resistencia mecánica: (marcatura elemento óptico y montadura)	S Solidità rinforzata (5,1 m/s) F Impatto a bassa energia (45 m/s) B Impatto a media energia (120 m/s) A Impatto ad alta energia (190 m/s)
Símbolos para la clase ótica: (marcatura elemento óptico)	1 Lavori continuativi 2 Lavori intermittenti 3 Lavori occasionali con divieto di indossare permanente
Símbolos dell'ambito di utilizzo	3 Liquidi (montatura). Liquidi (goccioline o schizzi) 4 Grandi particelle di polvere (montatura). Polvere con una dimensione delle particelle >5µm 5 Particelle di gas e polveri sottili (montatura). Gas, vapori, spray, fumo e polvere con una granulometria <5µm 8 Cortocircuito dell'arco elettrico (montatura e lenti). Arco elettrico a causa di un cortocircuito in apparecchiature elettriche 9 Metall fusi e solidi caldi (montatura e lenti). Spruzzi di metalli fusi e penetrazione di solidi caldi.
Identificazione del marchio del produttore	ERGOS

Per un protettore oculare conforme all'ambito di utilizzo 9, il dispositivo complessivo, ovvero elemento ottico e montatura insieme, dovrà essere marcato con il simbolo F, B o A.

ACCESSORI E RICAMBI
Nessun pezzo di ricambio.

DATA DI SCADENZA
Il numero di lotto è indicato sulla confezione nella seguente sequenza: mese/anno di produzione. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e di conservazione. In condizioni di utilizzo normale e di conservazione corretta, questo prodotto offrirà una protezione adeguata per più di 6 mesi a partire dalla prima apertura dell'imballaggio; sostituire ogni 2 anni oppure, in caso di segni di degrado, prima.

IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO
Questo protettore oculare viene consegnato nel suo imballaggio protettivo. Deve essere conservato nell'imballaggio originale o in un'apposita custodia ERGOS.

MARCATURA E NORME
Marcatura dell'elemento ottico

EN169 "Filtri saldatura"
EN 170 "Filtri ultravioletti"
EN 171 "Filtri infrarossi"
EN 172 "Filtri solari senza specificazione infrarossi"
EN 172 "Filtri solari con specificazione infrarossi"

* simbolo "C": buon riconoscimento dei colori
Resistenza al deterioramento delle superfici mediante particelle
Resistenza alla condensa
Elemento ottico originale (opzione)
Elemento ottico sostitutivo (opzione)

ATTENZIONE
Se i simboli S, B, F e A non sono gli stessi sull'elemento ottico e sulla montatura, il protettore oculare completo corrisponderà al livello più basso fra quelli indicati.

La montatura, al contatto con la pelle, può causare reazioni allergiche nei soggetti sensibili. In tal caso, rivolgersi al medico.

I protettori oculari contro le particelle scagliate a velocità elevata indossati su occhiali oftalmici con normali stanghetta può causare traumi, con conseguente danno per l'utente.

AVVERTENZA
Se è necessaria la protezione contro particelle scagliate a velocità elevata e a temperature estreme, è opportuno che il protettore oculare sia contrassegnato con la lettera T subito dopo la lettera che corrisponde all'impatto, ovvero FT, BT o AT.

Se la lettera relativa all'impatto non è seguita dalla lettera T, il protettore oculare deve essere utilizzato solo per proteggersi contro le particelle a temperatura ambiente.

Se è necessario il riconoscimento dei colori vivaci con i filtri UV, il protettore oculare selezionato deve essere contrassegnato con la lettera C subito dopo il numero di codice che identifica il colore, ovvero 2C.

Se il numero di codice seguito dalla lettera C, con i filtri UV, la percezione dei colori può essere alterata.

NOME E INDIRIZZO DELL'ENTE NOTIFICATO
2849: INSPEC INTERNATIONAL B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Paesi Bassi

BEDIENUNGSANLEITUNG NACH EN166:2001

DE

Die persönliche Schutzausrüstung wurde so konzipiert, dass sie die Anforderungen der PSA-Richtlinie 89/686/EWG und die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie für EN 166:2001 erfüllt. Wir haben die PSA-Verordnung (EU) 2016/425 berücksichtigt und anhand einer Risikobewertung ermittelt, dass ihre Anforderungen und grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für den gleichen Verwendungszweck erfüllt werden.

Die EU-Konformitätserklärung ist unter www.groupe-rg.com abrufbar.

Für die Risiken, gegen die die Brille schützen soll, und für den richtigen Einsatzbereich beachten Sie die Produktkennzeichnungen.

LAGERUNG, NUTZUNG, PFLEGE
Der Augenschutz muss an einem trockenen, sauberen und vor Licht geschützten Ort aufbewahrt werden.

Er muss während der gesamten Dauer der Risikoeexposition getragen werden.

Verkratzte oder beschädigte Sichtscheiben müssen durch neue Komplettprodukte ersetzt werden. Wenn der Tragkörper beschädigt ist, muss ebenfalls der gesamte Artikel ersetzt werden.

REINIGUNG UND DESINFEKTION
Die Sichtscheiben müssen regelmäßig mit Seifenlauge gereinigt und anschließend mit einem weichen Tuch abgewischt werden. KEINE SCHEUEMITTEL VERWENDEN.

ANWENDUNGSBEREICH UND LEISTUNGEN
Der Augenschutz entspricht den Referenznormen, die CE-Kennzeichnung und die Nummer der EN-Norm sind mit den verschiedenen Symbolen des Anwendungsbereichs obligatorisch.

Symbole für die mechanische Festigkeit:
F Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A Stoß mit hoher Energie (190 m/s)

Symbole für die optische Klasse:
(Kennzeichnung der Sichtscheibe)

Symbole des Verwendungsbereichs

S Erhöhte Festigkeit (5,1 m/s)
F Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A Stoß mit hoher Energie (190 m/s)

1 Dauergebrauch
2 Gebrauch mit Unterbrechungen
3 Gelegentlicher Gebrauch, mit Verbot eines dauerhaften Tragens

3 Flüssigkeiten (Rahmen). Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzer)
4 Große Staubbpartikel (Rahmen). Staub mit einer Partikelgröße von >5 µm
5 Gas- und Feinstaubpartikel (Rahmen). Gase, Dämpfe, Sprays, Rauch und Staub mit einer Korngröße < 5µm
8 Kurzschlusslichtbogen (Rahmen und Linsen). Lichtbogen aufgrund eines Kurzschlusses in elektrischen Geräten
9 Geschmolzene Metalle und heiße Feststoffe (Rahmen und Linsen). Spritzer geschmolzener Metalle und Eindringen heißer Feststoffe.

Kennzeichnung des Herstellers

Bei einem Augenschutz, der einem Anwendungsbereich 9 entspricht, muss die gesamte Einheit aus Okular und Fassung mit dem Symbol F, B oder A gekennzeichnet sein.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
Kein Ersatzteil

VERFALLSDATUM
Die Chargennummer ist in der folgenden Reihenfolge auf der Verpackung angegeben: Monat/Jahr des Herstellungsdatums.

Die Lebensdauer ist abhängig von den Einsatz- und Lagerbedingungen. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Lagerung sollte dieses Produkt einen ausreichenden Schutz für mehr als 6 Monate nach dem ersten Öffnen der Verpackung bieten, und es muss alle 2 Jahre oder früher ausgetauscht werden, wenn eine Beschädigung festgestellt wird.

TRANSPORTVERPACKUNG
Dieser Augenschutz wird in seiner Schutzverpackung geliefert. Er muss in seiner Originalverpackung oder in einem dafür vorgesehenen ERGOS-Etui aufbewahrt werden.

KENNZEICHNUNG UND NORMEN
Markierung der Sichtscheibe

EN169 „Schweißerschutzfilter“
EN 170 „Ultraviolettfilter“
EN 171 „Infrarotschutzfilter“
EN 172 „Sonnenschutzfilter ohne Infrarot-Spezifikation“
EN 172 „Sonnenschutzfilter mit Infrarot-Spezifikation“

* Symbol „C“: gute Farberkennung
Beständigkeit gegen Beschädigung der Oberflächen durch kleine Teilchen
Beständigkeit gegen Beschlägen
Original-Sichtscheibe (Option)
Ersatz-Sichtscheibe (Option)

ACHTUNG
Wenn die Symbole S, F, B und A auf Sichtscheibe und Tragkörper nicht übereinstimmen, gilt für den kompletten Augenschutz der geringere Schutz.

Der Tragkörper, der mit der Haut in Berührung kommt, kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen; in diesem Fall einen Arzt aufsuchen

WARNUNG
Wenn ein Schutz gegen einen Beschuss mit Partikeln mit hoher Geschwindigkeit und extremen Temperaturen erforderlich ist, sollte der Augenschutz unmittelbar nach dem Kennbuchstaben für Stoßbelastung mit dem Buchstaben T d. h. FT, BT oder AT gekennzeichnet sein.

Wenn auf den Kennbuchstaben für Stoßbelastung nicht der Buchstabe T folgt, darf der Augenschutz nur zum Schutz gegen Partikel bei Raumtemperatur verwendet werden.

NAM E ANSCHRIFT DER NOTIFIZIERTEN PRÜFSTELLE
2849: INSPEC INTERNATIONAL B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, die Niederlande

GEbruIKSAANWIJZING VOLGENS EN 166: 2001

NL

De PPE werd oorspronkelijk ontworpen volgens de eisen van de PPE-richtlijn 89/686/EEC en de basiseisen voor gezondheid en veiligheid van de richtlijn, voor EN166:2001. De eerste certificering vond plaats. Wij hebben de PPR-regelgeving (EU) 2016/425 onderzocht en besloten om te voldoen aan de eisen hiervan alsmede aan de essentiële eisen voor gezondheid en veiligheid via een risico-evaluatie voor hetzelfde eindgebruik.

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.groupe-rg.com.

Raadpleeg de productinformatie voor de risico's waartegen de brillen beschermen en voor de juiste gebruiksector.

OPSLAG, GEBRUIK, ONDERHOUD
De oogbescherming moet bewaard worden in een droge, schone en donkere omgeving.

Ze moet worden gedragen tijdens de hele periode waarin de respectieve persoon aan risico's is blootgesteld.

Gevlekte, gekraakte of beschadigde glazen moeten steeds door volledig nieuwe exemplaren worden vervangen. Indien de montuur beschadigd is, moet eveneens het volledige artikel worden vervangen.

REINIGING EN ONTSMETTING
De glazen moeten regelmatig met een zeepoplossing worden schoongemaakt en vervolgens met een zachte doek worden droog gewreven. GEBRUIK GEEN

TOEPASSINGSGEBIED EN PRESTATIES
De oogbescherming is in overeenstemming met de referentienormen: de CE-markering en het nummer van de EN-norm worden verplicht vermeld, samen met de verschillende symbolen die gelden voor het toepassingsgebied.Moet het laagste niveau aan de volledige oogbescherming worden toegevoegd.

Symbolen m.b.t. mechanische weerstand:
(markering glas en montuur)

Symboelen m.b.t. optische klasse:
(markering glas)

Symboelen m.b.t. toepassingsgebied

Markering van de identificatie van de fabrikant

Voor een oogbescherming die voldoet aan gebruiksgebied 9, moet het samenstel, lens en montuur, gemarkeerd zijn met het symbool F, B of A.

ACCESSOIRES EN ONDERDELEN
Geen reserveonderdelen.

VERVALDAG
Het batchnummer is in deze volgorde op de verpakking aangebracht: productiejaar.

De levensduur van het product is afhankelijk van de gebruik- en opslagcondities ervan. Bij normaal gebruik en correcte opslag zal dit product gedurende ten minste 6 maanden na de eerste opening van de verpakking voldoende bescherming bieden. Het moet om de 2 jaar vervangen worden, of eerder in geval van beschadiging.

VERPAKKING VOOR TRANSPORT
Deze oogbescherming wordt geleverd in een beschermende verpakking. Ze moet worden bewaard in de originele verpakking of in een specifiek daartoe voorzien etui van ERGOS.

MARKERING EN NORMEN
Markering glas

EN169 "Filtres voor laswerk"
EN 170 "Ultraviolet filters"
EN 171 "Infrarood filters"
EN 172 "Zonlichtfilters zonder infrarood-specificatie"
EN 172 "Zonlichtfilters met infrarood-specificatie"

* symbool "C": goede herkenning van kleuren
Weerstand tegen oppervlakteschade door kleine deeltjes
Weerstand tegen beslaan
Origineel glas (optie)
Vervangglas (optie)

LET OP
Indien de symbolen S, F, B en A niet dezelfde betekenis hebben voor het glas en de montuur.

Bij contact met de huid kan de montuur een allergische reactie veroorzaken bij gevoelige personen; raadpleeg in dat geval een arts.

Wanneer de oogbescherming tegen deeltjes die tegen hoge snelheid wegvliegen gedragen wordt op een bril met klassieke oftalmische armen, kan deze tot schokken leiden die zo een gevaar creëren voor de gebruiker.

WAARSCHUWING
Indien bescherming vereist is tegen deeltjes die tegen hoge snelheid en bij extreme temperaturen wegvliegen, moet op de oogbescherming de letter T zijn aangebracht, die onmiddellijk volgt op de impacterende: dus FT, BT of AT.

Wort de impacteriet niet gevolgd door de letter T, mag de oogbescherming alleen worden gebruikt tegen deeltjes bij omgevingstemperatuur.

Indien herkenning van felle kleuren noodzakelijk is voor UV-filters, moet op de geselecteerde oogbescherming, onmiddellijk na het codenummer voor de tint, de letter C worden aangebracht: dus 2C.

Wort het codenummer niet gevolgd door de letter C, dan kan de kleurwaarsneming bij UV-filters, gewijzigd zijn.

NAAM EN ADRES VAN DE AANGEGELIJDE INSTANTIE
2849: INSPEC INTERNATIONAL B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Nederland

INSTRUCTIONS FOR USE ACCORDING TO EN166:2001

EN

The PPE was initially designed to meet the requirements of the PPE Directive 89/686/EEC, and the Basic Health and Safety Requirements of the Directive, for EN166:2001. We have considered the PPE Regulation (EU) 2016/425, and determined to meet its requirements and Essential Health and Safety Requirements through a risk assessment for the same end use.

The EU declaration of conformity is available at www.groupe-rg.com



FR	DE	EN
ES	IT	NL
PL	RO	SK
AR		

SAFETY EYE WEAR



RG SAFETY
817, rue Nicéphore Niepce
69800 SAINT PRIEST — FRANCE
Tél. : +33(0)4 72 23 24 30
Fax : +33(0)4 72 23 71 99
www.groupe-rg.com



Adresses sur queairedemesdechets.fr



NÁVOD NA POUŽITIE PODĽA EN166:2001

SK

OOP bol pôvodne navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky smernice 89/686/EHS o OOP a základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky smernice v súlade s normou EN 166:2001. Preskúmalí sme nariadenie o osobných ochranných pracovných prostriedkoch (EÜ) 2016/425 a rozhodli sme sa splniť jeho požiadavky a základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky prostredníctvom ochranných rizika pre rovnaké konečné použitie.

Vyhľadanie o zhode EÜ je k dispozícii na adrese www.groupe-rg.com.

Informácie o rizikách, pred ktorými okuliare chránia, a o oblastiach použitia nájdete na označení výrobku.

SKLADOVANIE, POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA

Chránič očí sa musí skladovať v suchom a čistom prostredí mimo dosahu svetla.

Musi sa nosiť počas celého obdobia vystavenia rizikám.

Prelačené, poškriabané alebo poškodené šošovky sa musia vymeniť za úplne nové výrobky. Ak je poškodený rám, vymeňte celý výrobok.

ČISTENIE A DEZINFEKČIA

Šošovky by sa mali pravidelne čistiť mydlovou vodou a potom utierať mäkkou handričkou. NEPOUŽÍVAJTE ABRAZÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY.

OBLASŤ POUŽITIA A VÝKON

Chránič očí je v súlade s referenčnými normami, označenie CE a číslo normy EN sú povinné spolu s rôznymi symbolmi pre oblasť použitia.

Symboly mechanickej odolnosti : (Označenie šošovky a rámu)	S Zvýšená pevnosť (5,1 m/s) F Náraz s nízkou energiou (45 m/s) B Náraz so strednou energiou (120 m/s) A Náraz s vysokou energiou (190 m/s)
Symboly pre optickú triedu : (označenie očí)	1 Nepretržitá práca 2 Prerušovaná práca 3 Príležitostná práca, pri ktorej je zakázané trvalé nosenie
Symboly oblasti použitia	3 Kvapaliny (montáž, kvapaliny (kvapky alebo špliechanie). 4 Veľké prachové častice (montáž). Prachové častice >5 µm. 5 Plyny a jemné prachové častice (montáž). Plyny, pary, aerosóly, dym a prachové častice <5 µm. 8 Silný elektrický oblúk (rám a šošovky). Elektrický oblúk spôsobený skokom v elektrickom zariadení. 9 Roztavený kov a horúce pevné látky (rám a šošovky). Vystreľovanie roztaveného kovu a prenikanie horúcich pevných látok.
Identifikácia výrobcu	ERGOS

V prípade chrániča očí, ktorý zodpovedá oblasti použitia 9, musí byť zostava, šošovka a rám, označená symbolom F, B alebo A.

PRÍSĽUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

Zložte náhradné diely.

DÁTUM VYHOTOVENIA

Číslo šarže je uvedené na obale v tomto poradí: mesiac/rok dátumu výroby.

Životnosť výrobku závisí od podmienok používania a skladovania. Za normálnych podmienok používania a skladovania by mal tento výrobok poskytovať dostatočnú ochranu viac ako 6 mesiacov po otvorení a mal by sa vymeniť každé 2 roky alebo skôr, ak sa objaví akokoľvek poškodenie.

PREPRÁVNÉ BALENIE

Tento chránič očí sa dodáva v ochrannom obale. Musí sa uchovávať v pôvodnom obale alebo v puzdre ERGOS určenom na tento účel.

OZNAČOVANIE A NORMY

Očné značenie	Code	Teinte
EN169 "Zváracie filtre"	-	1,7 à 16
EN 170 "Ultrafialové filtre"	2*	1,1 à 5
EN 171 "Infračervené filtre"	4	1,2 à 10
EN 172 "Solárne filtre bez infračervenej špecifikácie"	5	1,1 à 4,1
EN 172 "Solárne filtre s infračervenou špecifikáciou"	6	1,1 à 4,1
* symbol "C" -: dobré rozpoznávanie farieb		
Odolnosť voči poškodeniu povrchu jemnými časticami	K	
Odolnosť proti hmle	N	
Originálny okuliár (voľtefný)	O	
Náhradný okuliár (voľtefný)	V	

POZOR

Ak symboly S, F, B a A nie sú spoločné pre okuliár a rám, najnižšia úroveň musí byť priradená celému chrániču okuliaru.

Ak sú okuliare poškriabané alebo poškodené, vymeňte ich.

Rám pri kontakte s pokožkou môže u citlivých osôb spôsobiť alergickú reakciu; v takom prípade sa poradte s lekárom.

Chrániče očí proti časticiam vrhanej vysokou rýchlosťou pri nosení na okuliarkoch s bežnými optickými chráničmi môžu spôsobiť otrasy, a tým ohroziť používateľa.

VAROVANIE

Ak sa vyžaduje ochrana proti časticiam vrhanej vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách, potom by mal byť chránič očí označený písmenom T bez prostredne nasledujúcim za písmenom nárazu, t. j. FT, BT alebo AT.

Ak za písmenom nárazu nasleduje písmeno T, potom by sa chránič očí mal používať len proti časticiam pri teplote okolia.

Ak sa pre UV filtre vyžaduje jasné farebné rozlíšenie, potom by mal byť vybraný chránič očí označený písmenom C bezprostredne za kódovým číslom odťatľa, t. j. 2C.

Ak za kódovým číslom nie je uvedený písmeno C, potom pri UV filtroch môže dôjsť k zhoršeniu vnímania farieb.

NÁZOV A ADRESA NOTIFIKOVANÉHO ORGÁNU

2849: INSPEC INTERNATIONAL B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Holandsko

Tableau A / Tabelle A / Table A / Diagrama A

Tabella A / Tabel A / Tabela A

Número de modèle Modellnummer Model number Número de modelo Numero di modello Model number număr modelu Numărul modelului numar modelu رقم الموديل	Marquage oculaire Linsenmarkierung Lens Marking Marca de lente Marcatura dell'obiettivo Lensmarkering Znakowanie oczu Marcarea obiectivelor Označenie očí عدسة وسم	Code vrac Bulk-Code Bulk code Código a granel Codice serie Bulkcode Kod zbiorczy Cod vrac Hromadný kód كود السائبة	Code conditionné Code-Konditionierung Packaging code Código enpaquetado Codice confezionato Verpakke code Kod opakowania Cod ambalat Zabalený kód رقم التغليف
100007	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	-
100007G	5-2.5 ERGOS 1FT	CE	X100007G
100022	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	X100022
100024	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	-
100032	IR3-3 ERGOS 1FT	CE	-
100034	IR5-3 ERGOS 1FT	CE	-
100039	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	-
100045	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	-
100050A	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	-
100055E	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	X100055E
100070	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	-
100070G	5-2.5 ERGOS 1 FT	CE	-
100071	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	-
100073	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	X100073
100074	2C-1.2 ERGOS 1FT	CE	X100074
100077	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	-
100077iO	5-1.7 ERGOS 1 FT	CE	-
100096	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	X16120702A
100097	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	X20500503A
100098	5-2.5 ERGOS 1 FT	CE	-
100170	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	-

شُبِّهَتْ قُدَّاتُ الْوَلَايَةِ الْبَشَرِيَّةِ (PPE) فِي الْبَدَايَةِ لِحَايَةِ مَعْتَبَاتِ الْوَلَايَةِ الْبَشَرِيَّةِ 89/686/EEC، وَمَعْتَبَاتِ الرِّجَالَةِ الْحَقِيقَةِ الْإِسْأَسِيَّةِ وَالسَّلَامَةِ فِي إِطَارِ الْوَلَايَةِ 2001/EN166. لِيُفْهِمُوا لِأَمَةِ مَعْدَاتِ الْحَايَةِ الْبَشَرِيَّةِ 2016/425 (EU)، وَكَأَنَّهُ لَنَا بِمُطَابِقِيَا لِمَعْتَبَاتِ الصِّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ الْإِسْأَسِيَّةِ فِي حَالِ تَقْيِيمِ الْمَخَاطِرِ لِنَفْسِ الْإِسْتِخْدَامِ الْبَشَرِيِّ. اَعْلَانُ الْمَطْلُوبَةِ لِلْأَمَانِ الْأَوَّلِيِّ صُورَ عَلَى الْمَوْقِعِ www.groupe-rg.com لِمَعْرِفَةِ مَا هِيَ الْمَخَاطِرُ الَّتِي تَهْدِفُ الْبِظَارَاتُ إِلَى حَامِيَتِهَا وَمَحَالَّتِ اسْتِخْدَامُهَا الْمُنَاسِبَةَ. يَرْجَى الْإِثْرُوعُ إِلَى الْمَطْلُوبَاتِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى الْمَتْنِ.	التحذير والاستخدام والصيانة ينبغي تخزين والية العينين في بيئة جافة ونظيفة وبعيدا عن الضوء. ينبغي ارتداؤها طيلة فترة التعرض. من الضروري استبدال الواليات المعطلة أو المتآكلة بمصنجات كاملة جديدة. وفي حالة تلف الاطار ، ينبغي استبدله بالكامل أيضًا.
التنظيف والتطهير ينبغي تنظيف الواليات بانتظام بالماء والصابون ثم مسحها بقطعة قماش ناعمة. يُمنع استخدام المنظفات الكاشطة.	مجالات الاستخدام والأداء تطابق وافي العينين مع المعايير المرجعية ، كما أنه من الضروري الإشارة إلى علامة CE ورقم المعيار EN [إلزامي فضلا عن مختلف الرموز المتعلقة بمجال الاستخدام كناية مقطرة (5,1 م / م) F: رازير منخفض القوة (45 م / م) B: رازير متوسط القوة (120 م / م) A: رازير عالي القوة (190 م / م) 1: الإشعاع المستمرة 2: الإشعاع المتقطعة 3: الأشعاع العرضية مع خطر الارتداد بالذوام 3 السوائل (الإطار). السوائل (إطار أو بقع) 4: جزيئات الجسيمات الكبيرة (الطار). الإطار مع حجم الجسيمات أكبر من < 5 µm 5: حبيبات الجسيمات الصغيرة (الطار). الإطار مع حجم الجسيمات وأكبر من < 5 µm 8: قوس دائرة قصر كهربائي (الطار والقوسات). قوس كهربائي بسبب دائرة قصر في المعدن الكهربائي 9: المعدن المصهورة والمواد الصلبة الساخنة (الطار والقوسات). بقع المعدن المصهورة واحتراق المواد الصلبة الساخنة. ERGOS تحديد قوة اختبار انحصار

في حال ما إذا كانت حالات استخدام الرموز 5 و 6 أو A على الواليات والاطار نادرة ، ينبغي اسناد أضعف المستويات إلى المنتج بأكمله. للحصول على وافي مطابقة لمجال استخدام الفئة 9، ينبغي أن تظهر على كافة الواليات، أي على العنسة والاطار الرموز B، F، أو A.

إكسسوارات وقطع الصبار
يتوقف عمر المنتج على شكل الاستخدام والتخزين، حيث في ظل استخدام طبيعي تخزين صحيح، من المفروض أن يوفق هذا المنتج تاريخ انتهاء الصلاحية لهذا المنتج ؛ ويستحسن تغيير وافي العينين على الأقل كل 6 أشهر. وفي حال تعرض العنسة إلى الخدش أو التلف، فله ينبغي استبدال المنتج بأكمله.
البينة والشحن
تُعَدُّ هذا المنتج في تعبئة الخاصة لضمان حمايته من التلف، وينبغي الاحتفاظ به في تعبئة الأصلية أو في عبوة العنسة ERGOS المخصصة لذلك.

المعلومات والمعايير المعلّاة على العنسة	رمز العنسة
* EN169مرشحات الجلام - 1.7 إلى 16	
* EN170مرشحات الأشعة فوق البنفسجية* 1.1 إلى 5	
* EN171مرشحات الأشعة تحت الحمراء* 1.2 إلى 10	
* EN172مرشحات الأشعة الشمسية دون مواصفات الأشعة تحت الحمراء* 1.1 إلى 4.1	
* EN172مرشحات الأشعة الشمسية مع مواصفات الأشعة تحت الحمراء* 1.1 إلى 4.1	
* الرمز "C" -: كفاءة جيد على الألوان	
مقاومة تعفوا الأسطح بواسطة الجسيمات الدقيقة K	
مقاومة البخار N	
عدسة أصلية O	
عدسة استبدال (اختياري) V	

ننبيه أن يحدث احتكاك الاطار بالجلد حساسية لدى الأشخاص الحساسين. يرجى استشارة الطبيب في حال حدوث ذلك.
تحذير في حال اقضى الأمرالحماية من حسيمات مغلوطة بسرعة عالية عند درجات حرارة قصوى ، ينبغي وضع علامة Tعلى الواليات مباشرة بعد حرف الصدمة، أي FT أو BTأو AT. إذا لم يتم اتباع حرف الصدمة بالحرف T، فيجب استخدام الواليات فقط عند الحسيمات المغلوطة في درجة حرارة معتدلة.
قد تتسبب الواليات المستعملة للحماية من الحسيمات المغلوطة بسرعة عالية ان استعملت على نظارات طبية تقليدية في حدوث صدمات مشكلة بذلك خطراً على المستخدم.
عندما يجب الكشف عن الألوان السطحية ضروريا لمرشحات الأشعة فوق البنفسجية، أو مرشحات الجلام أو مرشحات الأشعة تحت الحمراء، ينبغي عندئذ وضع الحرف "C"كإشارة بعد رقم الرمز الخاص بالصفة، أي 2C.
أن لم يتم رقم الرمز بالحرف C، فإن مرشحات الأشعة فوق البنفسجية أو مرشحات الجلام أو مرشحات الأشعة تحت الحمراء قد تؤثر سلبا على عملية التعرف على الألوان.

اسم و عنوان الهيئة المعلقة

2849: INSPEC INTERNATIONAL B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk,

Tableau A / Tabelle A / Table A / Diagrama A

Tabella A / Tabel A / Tabela A

Numéro de modèle Modellnummer Model number Número de modelo Numero di modello Model number număr modelu Numărul modelului numar modelu رقم الموديل	Marquage oculaire Linsenmarkierung Lens Marking Marca de lente Marcatura dell'obiettivo Lensmarkering Znakowanie oczu Marcarea obiectivelor Označenie očí عدسة وسم	Code vrac Bulk-Code Bulk code Código a granel Codice serie Bulkcode Kod zbiorczy Cod vrac Hromadný kód كود السائبة	Code conditionné Code-Konditionierung Packaging code Código enpaquetado Codice confezionato Verpakke code Kod opakowania Cod ambalat Zabalený kód رقم التغليف
100007B	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	-
100007BG	5-2.5 ERGOS 1FT	CE	-
X20500518A	2C-1.2 1 FT	CE	100200
X20500519A	2C-1.2 1 FT	CE	100202
X20500520A	5-3.1 1 FT	CE	100203
X20500521A	2C-1.2 1 BT	CE	-
100204	2C-1.2 ERGOS 1 FT	CE	-
100205	5-2.5 ERGOS 1FT	CE	-
100208	2C-1.2 ERGOS 1 FT KN	CE	-
100209	5-2.5 ERGOS 1 FT KN	CE	-
100209i	5-1.7 ERGOS 1 FT	CE	-
100222	2C-1.2 ERGOS 1 FT KN	CE	-
100226	2C-1.2 ERGOS 1 FT KN	CE	-
100227	5-2.5 ERGOS 1 FT KN	CE	-
100227i	5-1.7 ERGOS 1 FT	CE	-

NOTIȚĂ DE UTILIZARE CONFORM NORMEI EN 166 : 2001

RO

Echipamentul Individual de Protecție (EIP) a fost conceput inițial pentru a îndeplini cerințele Directivei PPE 89/686/CEE și a cerințelor de bază privind sănătatea și siguranța din directivă pentru norma EN166:2001. Am luat în considerare Regulamentul PPE (UE) 2016/425 și am hotărât să îndeplinim cerințele acestuia și cerințele esențiale de sănătate și securitate, prin intermediul unei evaluări a riscului pentru aceeași utilizare finală.

Demonstrația de conformitate EU este disponibilă pe site-ul www.groupe-rg.com

Cu privire la riscurile contra cărora ochelarii trebuie să protejeze și cu privire la domeniul corespunzător de utilizare, consultați marcajele de pe produs.

DEPOZITARE, FOLOSIRE, ÎNȚRETINERE

Ochelarii de protecție trebuie depozitați în loc uscat, curat și ferit de lumină.

Acestia trebuie purtați pe toată durata expunerii la riscuri.

Ochelarii găuriți, zgâriați sau deteriorați trebuie înlocuiți cu alții compleți noi. Dacă rama este deteriorată, se va înlocui de asemenea articolul în întregime .

CURĂȚIRE ȘI DEZINFECTARE

Ochelarii de protecție trebuie să fie curățați regulat cu apă și săpun și apoi șterși cu o cârpă moale. NU SE FOLOSESC DEZINFECTANȚI ABRAZIVI

DOMENIU DE UTILIZARE ȘI PERFORMANȚE

Ochelarii de protecție sunt în conformitate cu normele de referință, iar marcarea CE și numărul normei EN sunt obligatorii împreună cu diferitele simboluri ale domeniului de utilizare.

Simboluri de rezistență mecanică: (marcare lentilă și ramă)	S soliditate sporită (5,1 m/s) F Impact cu energie slabă (45 m/s) B Impact cu energie medie (120 m/s) A Impact cu energie mare (190 m/s)
Simboluri pentru clasa optică: (marcare lentilă)	1 Lucrări în continuu 2 Lucrări intermitente 3 Lucrări ocazionale cu interdicție de port permanent
Simboluri pentru domeniul de utilizare	3 Lichide (ramă), Lichide (picuri sau stropi) 4 Particule mari de praf (ramă), Praful cu mărimea particulelor >5µm 5 Gaz și particule fine de praf (ramă), Gaze, vapori, sprețuri, fum sau praf cu mărimea particulelor <5µm 8 Arc electric de scurt circuit (ramă și lentile), Arc electric datorat unui scurt circuit pe echipamente electrice 9 Metale topite și materiale solide fierbinți (ramă și lentile), Stropi de metal topit și penetrare cu materiale solide fierbinți.
Identificarea marcajului producătorului	ERGOS

Dacă simbolurile S, F, B și A nu sunt aceleași pe lentilă și pe ramă, se ia în considerare nivelul cel mai scăzut pentru ansamblul ochelarilor de protecție. Pentru ochelarii de protecție conform domeniului de utilizare 9, ansamblul, lentile și ramă, trebuie să fie marcate cu simbolul F, B sau A.

ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Fără piese de schimb.

DATA DE VALABILITATE

Numărul lotului este marcat pe ambalaj în ordinea următoare: luna/anul de fabricație, data.

Durata de viață a produsului depinde de condițiile de utilizare și de depozitare. În condiții normale de utilizare și depozitare corectă, acest produs trebuie să asigure o protecție suficientă pentru mai mult de 6 luni după deschiderea ambalajului, și trebuie înlocuit din doi în doi ani sau mai devreme în caz de deteriorare.

AMBALAJ PENTRU TRANSPORT

Numărul lotului este marcat pe ambalaj în intr-un ambalaj de protecție. Ei trebuie să fie păstrați în acest ambalaj sau într-o teacă ERGOS corespunzătoare.

MARCARÉ ȘI NORME

Marcare	Lentilă	Cod	Culoare
EN169 "Filtre sudură"	-	-	1.7 à 16
EN 170 "Filtre ultraviolete"	2*	-	1.1 à 5
EN 171 "Filtre infraroșu"	4	-	1.2 à 10
EN 172 "Filtre solare fără specificație infraroșu"	5	-	1.1 à 4.1
EN 172 "Filtre solare cu specificație infraroșu"	6	-	1.1 à 4.1
* simbol "C" -: buna recunoaștere a cilorilor			
Rezistență la deteriorarea suprafețelor de către particule fineK			
Rezistență la aburire	N		
Lentilă de origine (optional)	O		
Lentilă de înlocuire (optional)	V		

ATENȚIE

Rama, în contact cu pielea poate provoca reacții alergice la subiecții sensibili; În acest caz, se consultă un medic

Ochelarii de protecție împotriva unor particule care se deplasează cu viteză mare montați cu brațe oftalmice clasice pot provoca socuri, fiind astfel un pericol pentru utilizator.

AVERTIZARE

Dacă este nevoie de o protecție împotriva unor particule care se deplasează cu viteză mare și la temperaturi extreme, este necesar ca ochelarii de protecție să fie marcați cu litera T care urmează imediat după litera de impact, adică FT, BT sau AT.

Dacă litera de impact nu este urmată de litera T, atunci ochelarii de protecție vor fi folosiți numai împotriva unor particule la temperatura ambiantă.

Dacă este necesară recunoașterea unor culori vi în cazul filtrelor UV, atunci ochelarii de protecție selecționați trebuie să fie marcați cu litera C imediat după numărul de cod pentru culoare, adică 2C. Dacă numărul de cod nu este urmat de litera C, atunci cu filtrele UV, percepția culorilor poate fi alterată.

NUMELE ȘI ADRESA ORGANISMULUI NOTIFICAT

2849: INSPEC INTERNATIONAL B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Olanda