



FR	DE	EN
ES	IT	NL
BG	RO	SR
AR		

367001

ERGOS

RG SAFETY
817, rue Nicéphore Nièpce
ZAC de la Fouillouse
69800 SAINT PRIEST – FRANCE
Tél. : +33(0)4 72 23 24 30
Fax : +33(0)4 72 23 71 99
www.groupe-rg.com

**INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN****ES****GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS :
MÉCANICOS Y TÉRMICOS (FRIÓ)**

1. UTILIZACIÓN:
Estos guantes de manutención se concibieron esencialmente para proteger las manos contra los riesgos mecánicos y térmico (frió). Estos guantes cumplen el Reglamento (UE) 2016/425 y las exigencias esenciales de salud y de seguridad y llevan el marcado requerido. Es importante verificar que estos guantes sean utilizados únicamente en las aplicaciones para las cuales están previstos.

2. NORMAS:
Estos guantes cumplen las normas EN420:2003+A1:2009 (exigencias generales), EN 388:2016+A1:2018 (guantes de protección contra los riesgos mecánicos) y EN 511:2006 (guantes de protección contra el frió). Se indica en el siguiente diagrama.

A: Abrasion	(Nivel 1 a 4)	
B: Corte	(Nivel 1 a 5)	
C: Desgarro	(Nivel 1 a 4)	
D: Perforación	(Nivel 1 a 4)	
E: Resistencia a los cortes (TDM) en newtons	(Nivel A a F)	

P: Protección contra impactos

X: Indica que el guante no ha estado sometido al examen o que el método de prueba no parece convenir a causa de la concepción del guante o del material.

Para conocer los niveles de rendimiento, ver los marcados y los pictogramas señalados sobre los guantes y en el diagrama A.

Las pruebas de resistencia se realizan sobre la palma de la mano en los guantes nuevos.

El marcado CE, fijado sobre cada guante, significa que satisface a las exigencias esenciales del Reglamento (UE) 2016/425 relativas a los Equipos de Protección Individual (EPIGA): inocuidad, Comodidad y destreza...

3. CERTIFICACION:
Estos guantes están hechos objeto de un examen UE de tipo, realizado por un organismo notificado:

O por N°0072 - IFTH - Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex Francia

O por N°0075 - CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex Francia

O de parte de n. 321 - SATRA - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom

Consulte la declaración de conformidad. La declaración de conformidad de la UE está disponible en www.groupe-rg.com.

4. PRECAUCIONES DE USO:

NO IMPERMEABILIZAR LOS GUANTOS. NO UTILIZAR CONTRA LOS RIESGOS QUÍMICOS Y TÉRMICOS.

El uso del guante no recomendado cuando existe un riesgo de atragantamiento por piezas en movimiento.

Para despuñar la cuchilla cuando la prueba de resistencia al corte (6,2), los resultados de las pruebas de corte son sólo indicativos. En este caso, la prueba de referencia será el resultado de la prueba de corte de la resistencia conseguido con CT (6,3).

Antes de utilizar guantes, realizar una inspección visual para describir un defecto eventual y aparente. En caso de duda, no utilizar el guante.

Evitar llevar los guantes dañados, manchados o usados. Protección limitada al solo palmo de la mano únicamente.

Todos los guantes que no obtengan el nivel 1 de resistencia a la penetración de agua puede perder sus propiedades aislantes.

Para manipular en ambiente caliente, calentar la manga de los guantes.

TODA MODIFICACIÓN DE ESTE EPI PROVOCARÁ EL DECAIMIENTO DE LA GARANTÍA DE SUS NIVELES DE PROTECCIÓN

5. INOCUIDAD:

Los materiales y los componentes que constituyen el guante no contienen sustancias a tasas tales, como son conocidos o sospechados para tener efectos nefastos sobre la salud o la salud del usuario en las condiciones previsibles de empleo. Ciertos guantes contienen látex de CAUCHO NATURAL susceptible de provocar reacciones alérgicas. En caso de reacción alérgica, es imperativo consultar a un médico en los plazos más breves.

6. DENOMINACIÓN: Se indica en el diagrama A.

7. ALMACENAJE:

Almacenaje en caja de carbón. Almacenar en lugar sin luz directa del sol, seco y fresco para que el rendimiento del diseño no se vea afectado significativamente por el envejecimiento.

Proteger de toda exposición al ozono. No hay fecha de caducidad.

9. LIMPIEZA:

Ningún mantenimiento preconizado. En caso de lavado, los niveles de protección no pueden seguir garantizados.

10. ELIMINACIÓN:

Los guantes usados corren peligro de estar contaminados por agentes infecciosos o manchados por materias peligrosas.

Los guantes deben ser eliminados según la reglamentación local. Ninguna descarga o incineración sin control.

MODE D'EMPLOI

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES :
MÉCANIQUES ET THERMIQUES (FRIÓ)

FR

V3.04/2020

1. UTILISATION:
Ces gants de manutención sont conçus essentiellement pour protéger les mains contre des risques mécaniques et thermiques (froid). Ces gants sont conformes au règlement (UE) 2016/425 et aux exigences essentielles de santé et de sécurité et portent le marquage requis. Il est important de vérifier à ce que ces gants soient utilisés uniquement dans les applications pour lesquelles ils sont prévus.

2. NORMES:
Ces gants sont conformes aux normes EN 420:2003 + A1:2009 exigences générales), EN 388:2016 + A1:2018 (gants de protection contre les risques mécaniques) et EN 511:2006 (Gants de protection contre le froid). Se reporter au tableau A.

A: Abrasion	(Niveau 1 à 4)	
B: Coupure	(Niveau 1 à 5)	
C: Déchirure	(Niveau 1 à 4)	
D: Perforación	(Niveau 1 à 4)	
E: Resistencia a la corte (TDM) en newtons	(Niveau A à F)	

P: Protection contre l'impact

A B C D E P	EN388+A1
A B C	EN511:2006

GEBRAUCHSANLEITUNG

SCHUTZHANSCHEN GEGEN RISIKEN :
MECHANISCHE UND THERMISCHE (KÄLTE)

DE

1. VERWENDUNG :
Diese Handschuhe sind ausschließlich zum Schutz der Hände gegen mechanische und thermische (Kälte) Gefahren. Diese Handschuhe entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 und den wesentlichen Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit und sind mit der entsprechenden Kennzeichnung versehen. Wichtig ist, zu überprüfen, dass diese Handschuhe ausschließlich für ihre vorgesehenen Zwecke benutzt werden.

2. NORMEN :
Diese Handschuhe entsprechen den Normen EN420:2003 + A1:2009 (allgemeine Anforderungen), EN 388:2016 + A1:2018 (Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefahren) und EN 511 : 2006 (Schutzhandschuhe gegen Kälte). Siehe Tabelle A.

A: Abrieb	(Höhe 1 bis 4)	
B: Schnitt	(Höhe 1 bis 5)	
C: Riss	(Höhe 1 bis 4)	
D: Durchdringung	(Höhe 1 bis 4)	
E: Schnittfestigkeit (TDM) in Newton	(Höhe A bis F)	

P: Schutz gegen Stoßwirkungen

A B C D E P	EN388+A1
A B C	EN511:2006

USER MANUAL

PROTECTION GLOVES AGAINST RISKS :
MECHANICAL AND THERMAL (COLD)

EN

USE:
These handling gloves are designed primarily to protect the hands from mechanical and thermal (cold) risks. These gloves comply with regulation (EU) 2016/425 and essential health and safety requirements and bear the required marking. It is important to check that the gloves are used only in applications for which they are intended.

2. STANDARDS:
These gloves comply with EN420: 2003 + A1:2009 (General requirements), EN 388:2016 +A1:2018 (protective gloves against mechanical risks) and EN511:2006 (protective gloves against cold). See table A.

A: Abrasion	(Level 1 to 4)	
B: Cut	(Level 1 to 5)	
C: Tear	(Level 1 to 4)	
D: Puncture	(Level 1 to 4)	
E: Resistance to cut (TDM) in newton	(Level A to F)	

P: Protection from impacts

A B C D E P	EN388+A1
A B C	EN511:2006

X: Indica que el guante no ha sido sometido a examen o que la méthode d'essai no semble pas convenir du fait de la conception du guante ou du material.

Pour connaître les niveaux de performance, se reporter aux marquages et aux pictogrammes indiqués sur les gants et au tableau A. Les tests de résistance sont réalisés sur la paume de la main sur les gants neufs.

Le marquage CE apposé sur chaque gant, signifie qu'il satisfait aux exigences essentielles du règlement (UE) 2016/425 relatives aux équipements de protection individuelle (EPI) : Innocuité, Confort et Dextérité...

3. CERTIFICATION :

Ces gants sont conformes aux normes EN 420:2003 + A1:2009 (exigences générales) :
Soit par N°0072 - IFTH - Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex France
Soit par N°0075 - CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex France
Soit par N° 321 - SATRA - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom
Soit par rapport à la déclaration de conformité. La déclaration de conformité UE est disponible sur www.groupe-rg.com.

4. PRECAUCIONES D'EMPLOI :

NON EMPLOYER Á LOS RISQUOS NE PAS UTILISER CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES ET THERMIQUES.

Le port du gant est déconseillé lorsque existe un risque de dérapage par piéces en mouvement. Dans le cas d'émission de la lame lors du test de résistance à la coupe (6,2), les résultats de test de coupe ne sont qu'indicatifs. Dans ce cas de figure le test de résistance à la coupe sera le résultat de la test de résistance à la coupe réalisé avec la TDM (6,3).

Avant d'utiliser des gants, réaliser une inspection visuelle pour déceler un éventuel défaut apparent. En cas de doute, ne pas utiliser le gant.

éviter de porter des gants endommagés, souillés ou usés. Protection limitée à la paume de la main uniquement.

Tout gant n'a pas été conçu pour être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur. Protéger ses propriétés isolantes.

Pour manipulation en environnement calme et à basse température (>-10°C).

TOUTE MODIFICATION DE CET EPI ENTRAÎNE LA DÉCHÉANCE DE LA GARANTIE DE SES NIVEAUX DE PROTECTION.

5. INOCUITÉ :

Les matériaux et composants qui constituent le gant ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'ils sont connus ou suspectés pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. Certains gants contiennent du latex de CAOUTCHOUC NATUREL susceptible de provoquer des réactions allergiques. En cas de réaction allergique, il est impératif de consulter un médecin dans les plus brefs délais.

6. DENOMINATION : Se reporter au tableau A.

7. TAILLES: Se reporter au tableau A.

8. STOCKAGE :

Stockage en emballage carton. Entreposer les gants à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un endroit sec et frais afin que les performances de conception ne soient pas affectées par le vieillissement.

Garder-les à l'abri de toute exposition à l'ozone. Pas de date de péremption.

9. NETTOYAGE :

Aucun entretien préconisé. En cas de lavage, les niveaux de protection ne peuvent plus être garantis.

10. ELIMINATION :

Les gants usagés risquent d'être contaminés par des agents infectieux ou souillés par des matières dangereuses.

Les gants doivent être éliminés selon la réglementation locale. Pas de décharge ou d'incinération sans contrôle.

NOTA: NE PAS TENIR STAGNA. NON UTILIZZARLI SE A RISCHIO CHIMICO E TERMICO.

Si sconsiglia di indossare guanti quando vi è il rischio di restare impigliati nelle parti in movimento.

In caso di prova di resistenza sono state eseguite sul palmo della mano, su quanti novi.

Le prove di stress sono state eseguite sul palmo della mano, su quanti novi.

La marcatura su ogni guanto CE indica la conformità ai requisiti essenziali del regolamento (UE) 2016/425 di Protezione Individuale (PDI): Sicurezza, confort e destrezza...

3. CERTIFICAZIONE:

Questi guanti sono conformi alle norme EN420:2003+A1:2009 (requisiti generali), EN 388:2016+A1:2018 (guanti di protezione contro i rischi meccanici) ed EN 511:2006 (Guanti di protezione contro il freddo). Vedere tabella A.

4. PRECAUZIONI DI IMPIEGO:

NON A TENUA STAGNA. NON UTILIZZARLI SE A RISCHIO CHIMICO E TERMICO.

Si consiglia di indossare guanti quando vi è il rischio di restare impigliati nelle parti in movimento.

In caso di prova di resistenza sono state eseguite sul palmo della mano, su quanti novi.

I risultati di tale test sono solo indicativi. In tale caso, il test di resistenza a la cuchilla sarà il risultato della prova di resistenza a la cuchilla con CT (6,3).

