



SAFETY EYE WEAR



EN ISO 16321-1: 2022



RG SAFETY
817, rue Nicéphore Niepce
69800 SAINT PRIEST – FRANCE
Tél. : +33(0)4 72 23 24 30
Fax : +33(0)4 72 23 71 99
www.groupe-rg.com



Adresses sur [quefaredemesdechets.fr](http://www.quefaredemesdechets.fr)

INSTRUCCIONES DE USO SEGÚN LA NORMA EN ISO 16321-1:2022

Estas gafas de seguridad cumplen con los requisitos del Reglamento de Equipos de Protección Personal (UE) 2016/425, relativo a los equipos para la protección individual y se fabrican de acuerdo con los requisitos de la norma EN ISO16321-1:2022. El objetivo principal de estas gafas de seguridad es proporcionar al usuario una resistencia limitada a los impactos. Es posible que no sea adecuado para ciertos entornos, como en un entorno con poca luz.

La declaración UE de conformidad está disponible en www.groupe-rg.com. Para conocer los riesgos contra los que deben protegerse las gafas y conocer el campo de uso adecuado, consulte las marcas del producto.

Aplicación y limitación:
Las gafas se pueden ajustar con las dos patillas para adaptarse a los diferentes ángulos pantoscópicos. Asegúrese de que la seguridad encaje después del ajuste. Las gafas se pueden utilizar:
a. Podría usarse en las condiciones de la fábrica, la construcción, la minería u otro entorno de trabajo para la protección ocular básica, como la velocidad de impacto de las partículas por debajo de 45 m / s.
b. Se podría utilizar en las condiciones de las actividades de bricolaje, como jardinería, fijación de muebles, etc.
c. Las gafas de lentes transparentes se pueden usar en interiores y exteriores y las gafas de lentes tintadas solo se pueden usar en exteriores.
d. Las gafas con marcas K N se pueden utilizar en condiciones antiarañazos y anti-choque.
e. Algunas gafas de lentes tintadas podrían usarse para la protección de la radiación solar (como la marca de lentes GL3).
f. Las gafas no se pueden utilizar como:
a. Puede que no sea adecuado para la protección de la seguridad deportiva.
b. Podría usarse en las condiciones de la fábrica, la construcción, la minería u otro entorno de trabajo para la protección ocular básica, como la velocidad de impacto de las partículas por debajo de 45 m / s.
c. No se puede utilizar en condiciones tales como soldadura, mantenimiento de electricidad, pulido de acero, cocción o algunos otros trabajos pesados.
d. No se podía usar para ver la luz solar directa o la luz láser.
e. No se pudo utilizar en condiciones de lluvia o nieve en actividades al aire libre.
f. No se podía utilizar para la corrección de la visión, por ejemplo, la miopía.

Etiquetado de la montura	16321 (1)	ERGOS C T 1-S/1-M CE (2) (3)(4) (5) (6)	Etiquetado de la lente	ERGOS XXXX (1) (2)	C T 1 K N CE (3) (4) (5) (6)(7) (8)
(1) Número de la norma EN (2) Identificación del fabricante (3) Símbolo de resistencia a partículas de alta velocidad (4) Protección contra partículas de alta velocidad a temperaturas extremas (5) Tamaño de cabeza aplicable (6) Marca de certificación CE			(1) Identificación del fabricante (2) Número de escala (3) Símbolo de resistencia a partículas de alta velocidad (4) Protección contra partículas de alta velocidad a temperaturas extremas (5) Clase óptica (opcional) (6) Resistencia al daño superficial por partículas (7) Resistencia al empañamiento de los oculares (8) Marca de certificación CE		

Símbolos de resistencia mecánica: (etiquetado de la lente y la montura)	C Impacto de energía leve (45 m/s)	ETIQUETADO Y NORMAS Etiquetado de la lente	Códi-go	Sombra	
	D Impacto de energía moderada (80 m/s)				
Símbolos de clase óptica: (etiquetado de la lente)	E Impacto de energía elevada (120 m/s)				
Símbolos del ámbito de uso	1 Rendimiento óptico mejorado (marcado opcional)				
	3 Lúmenes (monturas), líquidos (gotitas o salpicaduras)	EN ISO 16321-2 "Filtros para soldadura"	W	1,2 a 16	
	4 Grandes partículas de polvo (montura). Polvo con un tamaño de partículas > 5 µm	EN ISO 16321-1 "Filtros para rayos ultravioleta"	U	1,2 a 5	
	5 Partículas de gas y polvo fino (montura) Gases, vapores, pulverizaciones, humo y polvo con un tamaño de partícula < 5 µm	EN ISO 16321-1 "Filtros para rayos infrarrojos"	R	1,2 a 10	
	6 Chorros de líquido	EN ISO 16321-1 "Filtros solares"	G	0 a 4	
	7 Color radiante	EN ISO 16321-1 "Cumple con los requisitos para la detección de color de las luces de señalización"	L		
	9 Metales fundidos y sólidos calientes (montura y lentes). Salpicaduras de metales fundidos y penetración de sólidos calientes.	Resistencia contra el deterioro de las superficies por partículas finas	K		
	CH Resistencia química	Resistencia contra el vaho	N		
	NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ORGANISMO NOTIFICADO				
	0598: SGS Fimko Oy, Takomatie 8, FI-00800 Helsinki, Finland				

ADVERTENCIA

Si los símbolos C, D o E no son los mismos para la lente y la montura, entonces el nivel más bajo debe asignarse a la protección ocular completa. Las oculares rayadas o dañadas deben ser reemplazadas. La letra T inmediatamente después de la letra de impacto permite el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. En ausencia de la letra T, el protector debe usarse a temperatura ambiente. Las lentes picadas, rayadas o dañadas deben reemplazarse por productos originales. En circunstancias especiales, algunas personas con piel extremadamente sensible pueden sufrir alérgias causadas por la entrada en contacto de algunos materiales con la piel. Si esto ocurre, consulte a un médico. Un protector que se usa sobre las gafas graduadas puede transmitir el impacto con un riesgo potencial. El protector ocular contra partículas de alta velocidad que se usa sobre las gafas oftálmicas estándar transmite impactos, lo que crea un peligro para el usuario. El protector puede afectar el reconocimiento de colores y / o la detección de la luz de señal.

ALMACENAMIENTO, USO Y MANTENIMIENTO

Los protectores oculares deben almacenarse en un ambiente seco y limpio, fuera del alcance de la luz solar. Deben usarse durante todo el período de exposición a peligros. Los protectores oculares con lentes marcados, rayados o dañados deben cambiarse por otros nuevos. Los protectores oculares con monturas desgastadas también deben reemplazarse por otros nuevos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Los protectores oculares deben limpiarse regularmente con agua jabonosa y luego secarse con un paño suave. NO UTILICE DETERGENTES ABRASIVOS.

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Sin pieza de repuesto.

FECHA DE CADUCIDAD

La fecha de fabricación está marcada en el embalaje en la siguiente secuencia: mes/año.

La vida útil del producto depende de las condiciones de uso y almacenamiento. En condiciones normales de uso y almacenamiento correcto, este producto debe ofrecer suficiente protección suficiente por más de 6 meses una vez que se abre el paquete por primera vez, y debe reemplazarse cada 2 años o antes si aparece degradación.

EMBALAJES PARA EL TRANSPORTE

Este protector ocular se suministra en un embalaje protector. Debe almacenarse en su embalaje original o en un estuche ERGOS diseñado para este fin.

NOTICE D'UTILISATION SELON EN ISO 16321-1:2022

FR

Ces lunettes de sécurité répondent aux exigences du règlement sur les équipements de protection individuelle (règlement UE) 2016/425 concernant les équipements de protection individuelle et sont fabriqués conformément aux exigences de la norme EN ISO16321-1:2022. L'objectif principal de ces lunettes de sécurité est de fournir à l'utilisateur une résistance limitée aux chocs. Il peut ne pas convenir à certains environnements, comme dans un environnement peu éclairé.

La déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse www.groupe-rg.com. Pour connaître les risques contre lesquels les lunettes sont destinées à protéger, et pour le bon domaine d'utilisation, reportez-vous aux marquages du produit.

Application et limitation :
Les lunettes pouvaient être ajustées sur les deux branches à cliquet pour s'adapter aux différents angles pantoscopiques. Veuillez vous assurer que la sécurité est bien ajustée après l'ajustement. Les lunettes pourraient être utilisées :
a. Il pourrait être utilisé dans les conditions de l'usine, de la construction, de l'exploitation minière ou de tout autre environnement de travail pour la protection oculaire de base, comme la vitesse d'impact des particules inférieure à 45 m / s.
b. Il pourrait être utilisé dans les conditions des activités de bricolage, telles que le jardinage, la réparation de meubles, etc.
c. Les lunettes à verres clairs pouvaient être utilisées à l'intérieur et à l'extérieur et les lunettes à verres teintés ne pouvaient être utilisées qu'à l'extérieur.
d. Les lunettes avec des marques K N pourraient être utilisées dans des conditions anti-arañazos et anti-choque.
e. Certaines lunettes à verres teintés pourraient être utilisées pour la protection contre le rayonnement solaire (comme le marquage des verres GL3).
f. Les lunettes ne peuvent pas être utilisées comme :
a. Il peut ne pas convenir au sport ou à la sécurité sportive.
b. Il ne pouvait pas être utilisé pour la conduite, surtout la nuit.
c. Il ne pouvait pas être utilisé dans des conditions telles que le soudage, l'entretien de l'électricité, le meulage de l'acier, la cuisson ou d'autres travaux lourds.
d. Il ne pouvait pas être utilisé pour voir la lumière directe du soleil ou la lumière laser.
e. Il ne pourrait pas être utilisé dans des conditions de pluie ou de neige dans les activités de plein air.
f. Il ne pouvait pas être utilisé pour la correction de la vue, par exemple la myopie.

Marquage de la monture	16321 (1)	ERGOS C T 1-S/1-M CE (2) (3)(4) (5) (6)	Marquage des oculaires	ERGOS XXXX (1) (2)	C T 1 K N CE (3) (4) (5) (6)(7) (8)
(1) Numéro de la norme EN (2) Identification du fabricant (3) Symbole de résistance aux particules à grande vitesse (4) Protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes (5) Taille de la tête applicable (6) Marquage CE			(1) Identification du fabricant (2) Numéro d'échelon (3) Symbole de résistance aux particules à grande vitesse (4) Protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes (5) Classe optique (optionnel) (6) Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules (7) Résistance à la formation de buée sur les oculaires (8) Marquage CE		

Symboles de résistance mécanique : (Marquage oculaire et monture)	C Impact à faible énergie (45 m/s) D Impact à moyenne énergie (80 m/s) E Impact à haute énergie (120 m/s)	MARQUAGES ET NORMES Marquage Oculaire EN ISO 16321-2 "Filtres soudeur" EN ISO 16321-1 "Filtres ultraviolet" EN ISO 16321-1 "Filtres infrarouge" EN ISO 16321-1 "Filtres solaires" EN ISO 16321-1 "Satisfait aux exigences de détection des couleurs des feux de signalisation" 5 Gaz et particules fines de poussière (monture). 6 Gaz, vapeurs, pulvérisations, fumée et particule de poussière de <5µm. 7 Jets de liquide 7 Chaleur radiante 9 Métal fondu et solides chauds (monture et verres). Projection de métal fondu et pénétration de solides chauds. CH Résistance chimique	Code	Filtres
	Symboles pour la classe optique : (Marquage oculaire)			
Symboles du domaine d'utilisation	1 Performances optiques renforcées (marquage facultatif) 3 Liquides (monture). Liquides (gouttelettes ou projections) 4 Gros particules de poussière (monture). 5 Gaz et particules fines de poussière (monture). 6 Gaz, vapeurs, pulvérisations, fumée et particule de poussière de <5µm. 7 Jets de liquide 7 Chaleur radiante 9 Métal fondu et solides chauds (monture et verres). Projection de métal fondu et pénétration de solides chauds. CH Résistance chimique	W U R G L K N 1,2 à 16 1,2 à 5 1,2 à 10 0 à 4		
		NON ET ADRESSE DE L'ORGANISME NOTIFIÉ 0598: SGS Fimko Oy, Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, Finland		

AVERTISSEMENT

Si les symboles C, D et E ne sont pas les mêmes pour l'oculaire et la monture, le niveau le plus bas doit être attribué à la protection oculaire complète. Les oculaires rayés ou endommagés doivent être remplacés. La lettre T immédiatement après la lettre d'impact permet une utilisation pour les particules à grande vitesse à des températures extrêmes. En l'absence de la lettre T, le protecteur doit être utilisé à température ambiante. Les verres rayés, rayés ou endommagés doivent être remplacés par des produits d'origine. Dans des circonstances particulières, certaines personnes ayant une peau extrêmement sensible pourraient souffrir d'allergies causées par l'entrée en contact avec la peau ; Si cela se produit, consultez un médecin. Un protecteur porté sur des lunettes de prescription peut transmettre l'impact avec un risque potentiel. La protection oculaire contre les particules à grande vitesse portée par-dessus des lunettes optiques standard transmet les impacts, créant ainsi un danger pour le porteur. Le protecteur peut affecter la reconnaissance des couleurs et / ou la détection de la lumière de signalisation.

STOCKAGE, UTILISATION ET ENTRETIEN

Les écrans oculaires doivent être stockés dans un environnement sec et propre, à l'abri de la lumière du soleil. Ils doivent être portés pendant toute la durée de l'exposition aux dangers. Les écrans oculaires avec des verres marqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par des neufs. Les visières avec des montures usées doivent également être remplacées par des neuves.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Les verres doivent être régulièrement nettoyés à l'eau savonneuse puis séchés avec un chiffon doux. N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENTS ABRASIFS.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Pas de pièce de rechange.

DATE DE PERIEMPTION

La date de fabrication est indiquée sur l'emballage dans l'ordre suivant : mois/année.

La durée de vie du produit dépend des conditions d'utilisation et de stockage. Dans des conditions normales d'utilisation et de stockage correct, ce produit devrait offrir une protection suffisante pendant plus de 6 mois une fois l'emballage ouvert pour la première fois, et il doit être remplacé tous les 2 ans ou plus tôt si une dégradation apparaît.

EMBALLAGE POUR LE TRANSPORT

Ce protecteur oculaire est livré dans son emballage de protection. Il doit être conservé dans son emballage d'origine ou dans un étui ERGOS prévu à cet effet.

ISTRUZIONE PER L'USO SECONDO EN ISO 16321-1:2022

IT

Questi occhiali di sicurezza soddisfanno i requisiti del Regolamento sui dispositivi di protezione individuale (UE) 2016/425, relativo ai dispositivi per la protezione individuale ed è realizzato secondo la richiesta della norma EN ISO16321-1:2022. Lo scopo principale di questi occhiali di sicurezza è quello di fornire all'utente una resistenza agli urti limitata. Potrebbe non essere adatto a determinati ambienti, ad esempio in condizioni di scarsa illuminazione.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.groupe-rg.com.

Per i rischi contro i quali gli occhiali sono destinati a proteggere, e per il corretto campo di utilizzo, fare riferimento alle marcature del prodotto.

Applicazione e limitazione:
Gli occhiali potevano essere regolati con entrambe le aste a cricchetto per adattarsi al diverso angolo pantoscopico. Assicurarsi che la sicurezza si adatti dopo la regolazione. Gli occhiali potrebbero essere utilizzati:
a. Potrebbe essere utilizzato nelle condizioni della fabbrica, della costruzione, dell'estrazione mineraria o dell'altro ambiente di lavoro per la protezione degli occhi di base, come la velocità di impatto delle particelle inferiore a 45 m / s.
b. Potrebbe essere utilizzato nelle condizioni delle attività fai-da-te, come il giardinaggio, la riparazione di mobili, ecc.
c. Gli occhiali con lenti trasparenti possono essere utilizzati all'interno e all'esterno e gli occhiali con lenti colorate possono essere utilizzati solo all'aperto.
d. Gli occhiali con marchi K N potrebbero essere utilizzati in condizioni anti-arañazos e anti-choque.
e. Alcuni occhiali con lenti colorate potrebbero essere utilizzati per la protezione dalle radiazioni solari (come la marcatura della lente GL3).
f. Gli occhiali non possono essere utilizzati come:
a. Potrebbe non essere adatto per lo sport o la sicurezza sportiva.
b. Non poteva essere utilizzato per la guida, soprattutto di notte.
c. Non può essere utilizzato in condizioni quali saldatura, manutenzione dell'elettricità, rettificazione dell'acciaio, cottura o altri lavori pesanti.
d. Non poteva essere utilizzato per vedere direttamente la luce solare o la luce laser.
e. Non può essere utilizzato in condizioni di pioggia o neve nelle attività all'aperto.
f. Non può essere utilizzato per la correzione della vista, se ne è miopia.

Marcatatura montatura	16321 (1)	ERGOS C T 1-S/1-M CE (2) (3)(4) (5) (6)	Marcatatura elemento ottico	ERGOS XXXX (1) (2)	C T 1 K N CE (3) (4) (5) (6)(7) (8)
(1) Numero della norma EN (2) Identificazione del fabbricante (3) Simbolo di resistenza alle particelle ad alta velocità (4) Protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme (5) Dimensione della testa applicabile (6) CE Marchio di certificazione			(1) Identificazione del fabbricante (2) Numero d'elenco (3) Simbolo di resistenza alle particelle ad alta velocità (4) Protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme (5) Classe ottica (opzionale) (6) Resistenza al deterioramento delle superfici mediante particelle (7) Resistenza alla condensa (8) CE Marchio di certificazione		

resistenza meccanica: (marcatura elemento ottico e montatura) Simboli per la classe ottica: (marcatura elemento ottico) Simboli dell'ambito di utilizzo	D Impatto a media energia (80 m/s) E Impatto ad alta energia (120 m/s)	MARCATURA E NORME Marcatura dell'elemento ottico	codice	Ombra
1 Prestazioni ottiche migliorate (marcatura opzionale)		EN ISO 16321-2 "Filtro saldatura"	W	1,2 a 16
3 Liquidi (montatura). Liquidi (goccioline o schizzi)		EN ISO 16321-1 "Filtro ultravioletto"	U	1,2 a 5
4 Grandi particelle di polvere (montatura). Polvere con una dimensione delle particelle >5µm		EN ISO 16321-1 "Filtro infrarossi"	R	1,2 a 10
5 Particelle di gas e polveri sottili (montatura). Gas, vapori, spray, fumo e polvere con una granulometria <5µm		EN ISO 16321-1 "Filtro solare"	G	0 a 4
6 Particelle di gas e polveri sottili (montatura). Gas, vapori, spray, fumo e polvere con una granulometria <5µm		EN ISO 16321-1 "Soddisfa i requisiti per il rilevamento del colore delle luci di segnalazione"	L	
7 Flussi di liquido		Resistenza al deterioramento delle superfici mediche particelle	K	
9 Calore radiante		Resistenza alla condensa	N	
9 Metalli fusi e solidi caldi (montatura e lenti). Goccioli di metalli fusi e penetrazione di solidi caldi.				
CH Resistenza chimica				
NON È INDIZIO DELL'ENTE NOTIFICATO				
0598: SSG Filmco. Oy, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland				

AVVERTIMENTO

Se i simboli C, D ed E non sono gli stessi per la lente e la montatura, il livello più basso dovrebbe essere assegnato alla protezione completa degli occhi. Gli occupati graffiati o danneggiati devono essere sostituiti. La lettera T immediatamente dopo la lettera d'impatto consente l'uso di particelle ad alta velocità a temperature estreme. In assenza della lettera T il protettore deve essere utilizzato a temperatura ambiente. Le lenti sncrocciate, graffiate o danneggiate devono essere sostituite con prodotti originali. In circostanze particolari, alcune persone con pelle estremamente sensibile potrebbero soffrire di allergie causate dal contatto di alcuni materiali con la pelle. In tal caso, consultare un medico. Una protezione indossata sopra gli occhiali da vista può trasmettere l'impatto con un potenziale rischio. La protezione per gli occhi contro le particelle ad alta velocità indossata sopra gli occhiali oftalmici standard trasmettono gli impatti, creando così un pericolo per chi li indossa. La protezione può influenzare il riconoscimento dei colori e / o il rilevamento della luce di segnalazione.

STOCCAGGIO, USO E MANUTENZIONE

Le protezioni per gli occhi devono essere conservate in un ambiente asciutto e pulito, fuori dalla portata della luce solare. Dovrebbero essere indossati per tutto il periodo di esposizione ai pericoli. Le protezioni oculari con lenti segnate, graffiate o danneggiate devono essere sostituite con nuove. Anche le protezioni per gli occhi con montature usate devono essere sostituite con nuove.

PULIZIA E DISINFEZIONE

Le lenti devono essere pulite regolarmente con acqua sapone e asciugate con un panno morbido. NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI.

ACCESSORI E RICAMBI

Nessun pezzo di ricambio.

DATA DI SCADENZA

La data di produzione è indicata sulla confezione nella seguente sequenza: mese/anno.

La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e di conservazione. In condizioni di utilizzo normale e conservazione corretta, questo prodotto dovrebbe offrire una protezione sufficiente per più di 6 mesi una volta aperta la confezione e deve essere sostituito ogni 2 anni o prima se appare un degrado.

IMBALLAGGI PER IL TRASPORTO

Questa visiera è fornita in una confezione protettiva. Deve essere conservato nella sua confezione originale o in una custodia ERGOS progettata a tale scopo.

BEDIENUNGSANLEITUNG NACH EN ISO 16321-1:2022

DE

Diese Schutzbrille erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen in Bezug auf Ausrüstung zum persönlichen Schutz und wird gemäß den Anforderungen der Norm EN ISO16321-1:2022 hergestellt. Der Hauptzweck dieser Schutzbrille besteht darin, dem Benutzer eine begrenzte Stoßfestigkeit zu bieten. Es ist möglicherweise nicht für bestimmte Umgebungen geeignet, z. B. in einer Umgebung mit schlechten Lichtverhältnissen.

Die EU-Konformitätserklärung ist erhältlich unter www.groupe-rg.com.

Zu den Risiken, vor denen die Brille schützen soll, und zum richtigen Einsatzbereich verweisen wir auf die Produktkennzeichnungen.

Anwendung und Einschränkung:

Die Brille konnte mit der Ratsche beider Bügel an den unterschiedlichen Pantoskopwinkel angepasst werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Sicherheit nach der Anpassung passiert. Die Brille könnte verwendet werden:
a. Es kann unter den Bedingungen der Fabrik, des Bauwesens, des Bergbaus oder einer anderen Arbeitsumgebung für den grundlegenden Augenschutz verwendet werden, wie z. B. die Aufprallgeschwindigkeit der Partikel unter 45 m / s.
b. Es kann unter den Bedingungen der Heimwerkertätigkeiten wie Gartenarbeit, Reparieren von Möbeln usw. verwendet werden.
c. Die klare Brille konnte sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden und die getönte Brille konnte nur im Außenbereich verwendet werden.
d. Die Brille mit K N-Markierungen kann unter den Bedingungen von Kratzfestigkeit und Antibeschlag verwendet werden.
e. Einige getönte Brillengläser könnten zum Schutz vor Sonneneinstrahlung verwendet werden (wie z.B. die Glasmarkierung GL3).
f. Die Brille darf nicht verwendet werden als:
a. Es ist möglicherweise nicht für Sport oder Sportlichkeit geeignet.
b. Es konnte nicht zum Autofahren verwendet werden, vor allem nicht nachts.
c. Es konnte nicht unter Bedingungen wie Schweißen, Wartung der Elektrizität, Stahl Schleifen, Kochen oder anderen schweren Arbeiten verwendet werden.
d. Es konnte nicht verwendet werden, um das direkte Sonnenlicht oder Laserlicht zu sehen.
e. Es konnte nicht unter den Bedingungen von Regen oder Schnee bei Outdoor-Aktivitäten verwendet werden.
f. Es kann nicht zur Sehkorrektur verwendet werden, z. B. bei Kurzsichtigkeit.

Markierung des Rahmens	16321 (1)	ERGOS C T 1-S/1-M CE (2) (3)(4) (5) (6)	Kennzeichnung der Sichtscheibe	ERGOS XXXX (1) (2)	C T 1 K N CE (3) (4) (5) (6)(7) (8)
(1) Nummer der EN-Norm (2) Kennzeichnung des Herstellers (3) Symbol für den Widerstand gegen Hochgeschwindigkeitspartikel (4) Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln bei extremen Temperaturen (5) Optische Klasse (optional) (6) Widerstand gegen die Beschädigung von Oberflächen durch feine Partikel (7) Widerstand gegen das Beschlagen der Oculare (8) CE-Kennzeichnung			(1) Kennzeichnung des Herstellers (2) Nummer der Stufe (3) Symbol für den Widerstand gegen Hochgeschwindigkeitspartikel (4) Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln bei extremen Temperaturen (5) Optische Klasse (optional) (6) Widerstand gegen die Beschädigung von Oberflächen durch feine Partikel (7) Widerstand gegen das Beschlagen der Oculare (8) CE-Kennzeichnung		

Symbole für die mechanische Festigkeit: (Markierung des Okulars und des Rahmens)	C Stoß mit niedriger Energie (45 m/s) D Stoß mit mittlerer Energie (80 m/s) E Stoß mit hoher Energie (120 m/s)	KENNZEICHNUNG UND NORMEN Markierung der Sichtscheibe EN ISO 16321-2 "Schweißerschutzfilter" EN ISO 16321-1 "Ultraviolettstrahlenschutzfilter" EN ISO 16321-1 "Infrarotschutzfilter" EN ISO 16321-1 "Sonnenstrahlenschutzfilter" EN ISO 16321-1 "Erfüllt die Anforderungen an die Farberkennung von Ampeln" 5 Gas- und Feinstaubpartikel (Rahmen). Gas, Dämpfe, Sprays, Rauch und Staub mit einer Korngröße < 5 µm 6 Flüssigkeitsstrahlen 7 Strahlungswärme 9 Geschmolzene Metalle und heiße Feststoffe (Rahmen und Linsen). Spritzer geschmolzener Metalle und Eindringen heißer Feststoffe CH Chemische Beständigkeit	Code	Tönung
Symbole für die optische Klasse: (Okularmarkierung)	1 Verstärkte optische Leistung (optionale Kennzeichnung) 3 Flüssigkeiten (Rahmen), Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzer) 4 Große Staubpartikel (Rahmen), Staub mit einer Partikelgröße von > 5 µmParticle de poussière de > 5 µm 5 Gas- und Feinstaubpartikel (Rahmen). Gas, Dämpfe, Sprays, Rauch und Staub mit einer Korngröße < 5 µm 6 Flüssigkeitsstrahlen 7 Strahlungswärme 9 Geschmolzene Metalle und heiße Feststoffe (Rahmen und Linsen). Spritzer geschmolzener Metalle und Eindringen heißer Feststoffe CH Chemische Beständigkeit		W U R G L K N	1,2 bis 16 1,2 bis 5 1,2 bis 10 0 bis 4
Symbole des Verwendungs-bereichs		NAME UND ANSCHRIFT DER NOTIFIZIERTEN PRÜFSTELLE 0598: SGG Fimko Oy, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland		

WARNUNG

Wenn die Symbole C, D und E für das Glas und die Fassung nicht identisch sind, sollte die niedrigste Stufe für den vollständigen Augenschutz zugewiesen werden. Zerkratze oder beschädigte Augenhilfen sollten ersetzt werden. Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Aufprallbuchstaben ermöglicht den Einsatz von Hochgeschwindigkeitspartikeln bei extremen Temperaturen. Fehlt der Buchstabe T, muss der Protetor bei Raumtemperatur verwendet werden. Entkratzte, zerkratze oder beschädigte Gläser müssen durch Originalprodukte ersetzt werden. Unter besonderen Umständen können einige Menschen mit extrem empfindlicher Haut an Allergien leiden, die durch bestimmte Materialien verursacht werden, die mit der Haut in Berührung kommen. In diesem Fall ärztlichen Rat einholen. Ein Protetor, der über eine verschreibungspflichtigen Brille getragen wird, kann den Aufprall mit einem potentiellen Risiko weitergeben. Ein Augenschutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel, der über einer Standard-Augenbrille getragen wird, überträgt Stöße und stellt so eine Gefahr für den Träger dar. Protetor kann die Erkennung von Farben und/oder die Signallichterkennung beeinflussen.

LAGERUNG, VERWENDUNG UND WARTUNG

Augenschutzschilde sollten in einer trockenen, sauberen Umgebung außerhalb der Reichweite von Sonnenlicht gelagert werden. Sie sollten während der gesamten Zeit der Exposition gegenüber Gefahren getragen werden. Augenschutzschilde mit fleckigen, zerkratzen oder beschädigten Gläsern sollten gegen neue ausgetauscht werden. Auch Brillenscheiben mit abgenutzten Fassungen sollten durch neue ersetzt werden.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Linsen sollten regelmäßig mit Seifenwasser gereinigt und anschließend mit einem weichen Tuch getrocknet werden. VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Kein Ersatzteil.

VERFALLSDATUM

Das Herstellungsdatum ist auf der Verpackung in der folgenden Reihenfolge angegeben: Monat/Jahr.

Die Lebensdauer des Produkts hängt von den Einsatz- und Lagerbedingungen ab. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Lagerung sollte dieses Produkt nach dem ersten Öffnen der Verpackung einen ausreichenden Schutz von mehr als 6 Monaten bieten und muss alle 2 Jahre oder früher ausgetauscht werden, wenn eine Verschlechterung auftritt.

VERPACKUNG FÜR DEN TRANSPORT

Dieser Augenschutz wird in einer Schutzverpackung geliefert. Es sollte in der Originalverpackung oder in einem dafür vorgesehenen ERKOS-Etui aufbewahrt werden.

GEbruiksAANWIJZING VOLGENS EN ISO 16321-1:2022

NL

Deze veiligheidsbril voldoet aan de eis van de verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) Verordening 2016/425 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen en is geproduceerd volgens de eisen van de norm EN ISO16321-1:2022. Het belangrijkste doel van deze veiligheidsbril is om de gebruiker een beperkte bescherming tegen impact te bieden. Het is mogelijk, niet geschikt voor bepaalde omgevings, zoals in een omgeving met weinig licht.

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.groupe-rg.com.

Voor de risico's waartegen de bril bedoeld is om te beschermen, en voor het juiste toepassingsgebied, verwijzen wij u naar de productmarkeringen.

Toepassing en beperking:

De bril kan met beide veren worden aangepast om in de verschillende pantoscopische hoeken te passen. Zorg ervoor dat de beveiliging past na de aanpassing. De bril kan worden gebruikt:
a. Hij kan worden gebruikt in een industriële omgeving, van bouw, de mijnbouw of een andere werkomgeving waar een basisbescherming voldoende is, zoals een impactschade van de deeltjes onder 45 m / s.
b. Hij kan worden gebruikt bij doe-het-zelfactiviteiten, zoals tuinieren, meubels repareren, enz.
c. De bril met K N-markeringen kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en de bril met getinte lenen kan alleen buiten worden gebruikt.
d. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
e. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
f. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
g. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
h. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
i. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
j. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
k. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
l. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
m. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
n. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
o. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
p. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
q. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
r. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
s. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
t. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
u. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
v. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
w. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
x. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
y. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.
z. De bril met K N-markeringen kan worden gebruikt in de omstandigheden van anti-krassen en anti-condens.

Markering montuur	16321 (1)	ERGOS C T 1-S/1-M CE (2) (3)(4) (5) (6)	Markering glas	ERGOS XXXX (1) (2)	C T 1 K N CE (3) (4) (5) (6)(7) (8)
(1) Nummer van de EN-norm (2) Identificatie van de fabrikant (3) Symbool voor weerstand tegen deeltjes met hoge snelheid (4) Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen (5) Toesnelde hoofdmoot (6) CE Keurmerk			(1) Identificatie van de fabrikant (2) Nummer van de schaal (3) Symbool voor weerstand tegen deeltjes met hoge snelheid (4) Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen (5) Toesnelde hoofdmoot (6) CE Keurmerk		

Símbolos m.b.t. m.b.t. m.b.t. m.b.t. m.b
--



FR	DE	EN
ES	IT	NL
PL	RO	SK
AR		

SAFETY EYE WEAR



EN ISO 16321-1: 2022



RG SAFETY
817, rue Nicéphore Niepce
69800 SAINT PRIEST — FRANCE
Tél. : +33(0)4 72 23 24 30
Fax : +33(0)4 72 23 71 99
www.groupe-rg.com



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



Tableau A / Tabelle A / Table A / Diagrama A

Tabella A / Tabel A / Tabela A

Número de modèle Modellnummer Model number Número de modelo Numero di modello Model nummer numar modelu Numărul modelului numar modelu رقم الموديل	Marquage oculaire Linsenmarkierung Lens Marking Marca de lente Marcatura dell'obiettivo Lensmarkering Znakowanie oczu Marcarea obiectivelor Označenie očí عدسة رسم	Code vrac Bulk-Code Bulk code Código a granel Codice serie Bulkcode Kod zbiorczy Cod vrac Hromadný kód كود البائنه	Code conditionné Code-Konditionierung Packaging code Código enpaquetado Codice confezionato Verpakke code Kod opakowania Cod ambalat Zabalený kód رسم التغليف
100206	ERGOS U1,2 CT 1 K N ☼☼	-	-
100207	ERGOS GL2 CT 1 K N ☼☼	-	-
1002071	ERGOS GL1 CT 1 ☼☼	-	-
100224	ERGOS U1,2 CT 1 K N ☼☼	-	-
100225	ERGOS GL2 CT 1 K N ☼☼	-	-
1002251	ERGOS GL1 CT 1 ☼☼	-	-

Tableau A / Tabelle A / Table A / Diagrama A

Tabella A / Tabel A / Tabela A

NOTIȚĂ DE UTILIZARE CONFORM NORMEI EN ISO 16321-1:2022

RO

Acești ochelari de protecție îndeplinesc cerințele Regulamentului privind echipamentele individuale de protecție (UE) 2016/425, privind echipamentele de protecție individuală și sunt fabricați în conformitate cu cerințele standardului EN ISO16321-1:2022. Scopul principal al acestor ochelari de protecție este de a oferi utilizatorului o rezistență limitată la impact. Este posibil să nu fie potrivit pentru anumite medii, cum ar fi într-un mediu cu lumină slabă.

Declarația de conformitate UE este disponibilă la www.groupe-rg.com
Pentru riscurile împotriva cărora ochelarii sunt destinați să protejeze și pentru domeniul de utilizare adecvat, consultați marcajele produsului.

Aplicare și limitare:
Ochelarii puteau fi reglați ambele tâmpile pentru a se potrivi la unghiul pantoscopicos diferit. Vă rugăm să vă asigurați că securitatea se potrivește după reglare. Ochelarii puteau fi folosiți:
a. Ar putea fi folosiți în condițiile fabricii, construcțiilor, mineritului sau în alt mediu de lucru pentru protecția de bază a ochilor, cum ar fi viteza de impact a particulelor sub 45 m/s.
b. Ar putea fi folosit în condițiile activităților de bricolaj, cum ar fi grădăritul, fixarea mobilierului etc.
c. Ochelarii cu lentile transparente puteau fi folosiți în interior și în exterior, iar ochelarii cu lentile colorate puteau fi folosiți numai în exterior.
d. Ochelarii cu semne K N puteau fi folosiți în condiții anti-zgârieturi și anti-coază.
e. Unii ochelari cu lentile colorate ar putea fi folosiți pentru protecția radiațiilor solare (cum ar fi marcajul lentilelor GL3).
Ochelarii nu pot fi utilizați ca:
a. Este posibil să nu fie potrivit pentru sport sau siguranță sportivă.
b. Nu putea fi folosit pentru conducerea mașii ales noaptea.
c. Nu poate fi utilizat în condiții precum sudarea, întreținerea energiei electrice, măcinarea oțelului, gătitul sau alte lucrări grele.
d. Nu putea fi folosit pentru a vedea direct lumina soarelui sau laserul.
e. Nu poate fi folosit în condiții de ploaie sau zăpadă în activități în aer liber.
f. Nu putea fi folosit pentru corectarea vederii, ex. Miopia.

Marcare ramă	16321 (1)	ERGOS C T 1-S/1-M CE (2) (3)(4) (5) (6)	Marcare lentilă	ERGOS XXXX C T 1 K N CE (1) (2) (3) (4) (5) (6)(7) (8)	
(1) Numărul standardului EN (2) Identificarea producătorului (3) Simbol pentru rezistența la particule de mare viteză (4) Protecție împotriva particulelor de mare viteză la temperaturi extreme (5) Clasa optică (opțională) (6) Marca de certificare CE			(1) Identificarea producătorului (2) Numărul ochelului (3) Simbol pentru rezistența la particule de mare viteză (4) Protecție împotriva particulelor de mare viteză la temperaturi extreme (5) Clasa optică (opțională) (6) Rezistență la deteriorarea suprafețelor de către particule fine (7) Rezistență la aburire (8) Marca de certificare CE		
Simboluri de rezistență mecanică: (marcare lentilă și ramă) Simboluri pentru clasa optică: (marcare lentilă) Simboluri pentru domeniul de utilizare	C Impact cu energie slabă (45 m/s) D Impact cu energie medie (80 m/s) E Impact cu energie mare (120 m/s) 1 Performanță optică îmbunătățită (marcare opțională) 4 Particule mari de praf (ramă), Praful cu mărimea particulelor >5µm 5 Gaz și particule fine de praf (ramă), Gaze, vapori, spreuri, fum sau praf cu mărimea particulelor <5µm 6 Fluxuri de lichid 7 Căldură radiantă 9 Metale topite și materiale solide fierbinți (ramă și lentile), Ștopuri de metal topit și penetrare cu materiale solide fierbinți CH Rezistență chimică		MARCARC ȘI NORME Marcare Lentilă EN ISO 16321-2 "Filtre sudură" EN ISO 16321-1 "Filtre ultraviolete" EN ISO 16321-1 "Filtre infraroșu" EN ISO 16321-1 "Filtre solare" EN ISO 16321-1 "Îndeplinirea cerințelor pentru detectarea cuniloror luminilor de semnalizare" Rezistență la deteriorarea suprafețelor de către particule fine Rezistență la aburire	Cod W U R G L K N	Umră 1,2 à 16 1,2 à 5 1,2 à 10 0 à 4
NUMELE ȘI ADRESA ORGANISMULUI NOTIFICAT 0598: SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland					

AVERTISMENT

Dacă simbolurile C, D și E nu sunt aceleași pentru lentilă și ramă, atunci cel mai mic nivel ar trebui atribuit protecției complete a ochilor.
Ochii trebuie zgâriați sau deteriorați trebuie înlocuite. Litera T imediat după litera de impact permite utilizarea particulelor de mare viteză la temperaturi extreme.
În absența literii T, protectorul trebuie utilizat la temperatura camerei.
Lentilele schimbute, zgâriate sau deteriorate trebuie înlocuite cu produse originale. În circumstanțe speciale, unele persoane cu pielea extrem de sensibilă pot suferi de alergii cauzate de unele materiale care intră în contact cu pielea; Dacă se întâmplă acest lucru, solicitați sfatul medicului. Un protector purtat peste ochelari de prescripție poate transmite impactul cu un risc potențial. Protecția ochilor împotriva particulelor de mare viteză purtate peste ochelarii oftalmologici standard transmit impactul, creând astfel un pericol pentru purtător. Protectorul poate afecta recunoașterea cuniloror și / sau detectarea luminii de semnalizare.

DEPOZITARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Ochii trebuie depozitați într-un mediu uscat și curat, departe de lumina soarelui. Acestea trebuie purtate pe toată perioada de expunere la pericole. Ochii cu lentile marcate, zgâriate sau deteriorate trebuie schimbate cu altele noi. Ochii cu rame uzate ar trebui, de asemenea, înlocuiți cu altele noi.

CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE

Lentilele trebuie curățate în mod regulat cu apă cu săpun, apoi uscate cu o cârpă moale. NU FOLOSIȚI DETERGENȚI ABRAZIVI.

ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Fără piesă de schimb.

DATA DE EXPIRARE

Data de fabricație este marcată pe ambalaj în următoarea ordine: lună/an.
Durata de viață a produsului depinde de condițiile de utilizare și depozitare. În condiții normale de utilizare și depozitare corectă, acest produs ar trebui să ofere o protecție suficientă mai mult de 6 luni după deschiderea ambalajului și trebuie înlocuit la fiecare 2 ani sau mai devreme dacă apare degradarea.

AMBALAJE PENTRU TRANSPORT Acest ochi este furnizat într-un ambalaj de protecție. Acesta trebuie depozitat în ambalajul original sau într-o cutie ERGOS concepută în acest scop.

NÁVOD NA POUŽITIE PODLA EN ISO 16321-1:2022

SK

Tieto ochranné okuliare spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch týkajúcej sa zariadení na ochranu jednotlivcov a sú vyrobené v súlade s požiadavkami normy EN ISO16321-1:2022. Hlavným účelom týchto ochranných okuliarov je poskytnúť používateľovi obmedzenú odolnosť proti nárazu. Nemusia byť vhodné do určitého prostredia, napríklad pri slabom osvetlení.

Vyhľadanie o zhode EÚ je k dispozícii na www.groupe-rg.com
Informácie o rizikách, pred ktorými majú okuliare chrániť, a o správnej oblasti použitia nájdete v označení produktu.

Aplikácia a obmedzenia:
Okuliare sa dajú nastaviť pre obe bočnice tak, aby sa prispôbili rôznemu pantoskopickému uhlu. Po nastavení sa uistite, že sú bezpečne nasadené. Okuliare môžu byť použité:
a. Môžu byť použité v podmienkach továrne, stavby, baníctva alebo iného pracovného prostredia na základnú ochranu očí, ak je rýchlosť nárazu častíc pod 45 m/s.
b. Môžu byť použité v podmienkach domácich majstrov, ako je záhradníctvo, oprava nábytku atď.
c. Okuliare s čírymi šošovkami sa môžu používať v interiéri aj exteriéri a okuliare s tónovanými šošovkami sa môžu používať iba vonku.
d. Okuliare so značkami KN sa dajú použiť v podmienkach poškriabaniu a zahmlievaniu.
e. Niektoré okuliare s tónovanými šošovkami by sa mohli použiť na ochranu pred slnečným žiarením (napríklad označenie šošoviek GL3).
Okuliare sa nesmú používať ako:
a. Nemusia byť vhodné na šport alebo športovú bezpečnosť.
b. Nedôjdu sa použiť na šofrovanie, najmä v noci.
c. Nemôžu sa používať v podmienkach, ako je zvarenie, údržba elektrickej energie, brúsenie ocele, varenie alebo iné náročné práce.
d. Nie je možné ich použiť na priame zobrazenie slnečného svetla alebo laserového svetla.
e. Nie je možné ich použiť v podmienkach dažďa alebo sneženia pri outdoorových aktivitách.
f. Nemôžu sa použiť na korekciu zraku, napr. krátkozrakosť.

Označenie na ráme	16321 (1)	ERGOS C T 1-S/1-M CE (2) (3)(4) (5) (6)	Označenie na šošovkách	ERGOS XXXX C T 1 K N CE (1) (2) (3)(4) (5) (6)(7) (8)
(1) Číslo normy EN (2) Identifikácia výrobcu (3) Symbol odolnosti voči vysokorychlostným časticám (4) Ochrana pred vysokorychlostnými časticami pri extrémnych teplotách (5) Optická trieda (voliteľné) (6) Použitie na veľkosť hlavy (8) Certifikačná známka CE			(1) Identifikácia výrobcu (2) Číslo stupnice (3) Symbol odolnosti voči vysokorychlostným časticám (4) Ochrana pred vysokorychlostnými časticami pri extrémnych teplotách (5) Optická trieda (voliteľné) (6) Odolnosť voči poškodeniu povrchu jemnými časticami (8) Certifikačná známka CE	

Symboly mechanickej odolnosti:	C Náraz s nízkou energiou (45 m/s) D Náraz so strednou energiou (80 m/s) E Náraz s vysokou energiou (120 m/s)	OZNAČOVANIE A NORMY	Kód	Tieň
(Označenie šošoviek a rámu) Symboly pre optickú triedu: (označenie očí)	1 Vylepšený optický výkon (označenie voliteľné)	EN ISO 16321-2 "Zväčracie filtre" EN ISO 16321-1 "Ultrafialové filtre" EN ISO 16321-1 "Infračervené filtre" EN ISO 16321-1 "Solárne filtre" EN ISO 16321-1 "Spĺňanie požiadaviek na detekciu farieb signálnych svetiel" Odolnosť voči poškodeniu povrchu jemnými časticami	W U R G L	1,2 až 16 1,2 až 5 1,2 až 10 0 až 4
Symboly oblasti použitia	3 Kvapaliny (montáž). Kvapaliny (kvapky alebo špliechanie). 4 Veľké prachové častice (montáž). Prachové častice >5 µm. 5 Plyny a jemné prachové častice (montáž). Plyny, pary, aerosóly, dym a prachové častice <5 µm. 6 Prúd kvapaliny 7 Slávne teplo 9 Roztavený kov a horúce pevné látky (rám a šošovky). Vystretovanie roztopeného kovu a prenikanie horúcich pevných látok. CH Chemická odolnosť	Odolnosť proti zahmlievaniu	K N	
NÁZOV A ADRESA NOTIFIKOVANÉHO ORGÁNU 0598: SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland				

VAROVANIE

Ak symboly C, D a E nie sú rovnaké pre šošovku a rám, potom by mala byť pre kompletnú ochranu očí priradená najnižšia úroveň.
Poškriabanie alebo poškodené ohyby by sa mali vymeniť. Písmeno T bezprostredne za nárazovým písmenom umožňuje použitie vysokorychlostných častíc pri extrémnych teplotách. Ak písmeno T chýba, musí sa používať pri izbovej teplote.
Jemkové, poškriabane alebo poškodené šošovky musia byť nahradené originálnymi výrobkami. Za zvláštnych okolností môžu niektorí ľudia s mimoriadne citlivou pokožkou trpieť alergiami spôsobenými kontaktom niektorých materiálov s pokožkou. Ak k tomu dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc. Chrániť nosený cez dioptrické okuliare môže preniešať náraz s potenciálnym rizikom. Chrániť oči proti vysokorychlostným časticám, ktoré sa nosia na štandardných očných okuliároch, prenáša nárazy, čím predstavuje nebezpečenstvo pre používateľa. Chrániť môže ovplyvniť rozpoznávanie farieb a / alebo detekciu signálneho svetla.

SKLADOVANIE, POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

Okuliare by sa mali skladovať v suchom a čistom prostredí mimo dosahu slnečného žiarenia. Mali by sa nosiť počas celého obdobia vystavenia nebezpečenstvu. Očné šošvy s označeniami, poškriabnutými alebo poškodenými šošovkami by sa mali vymeniť za nové. Okuliare s opotrebovanými rámmi by sa mali tiež vymeniť za nové.

ČISTENIE A DEZINFEKČIA

Šošovky by sa mali pravidelne čistiť mydlovou vodou a potom sušiť mäkkou handričkou. NEPOUŽÍVAJTE ABRÁZIVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY.

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

Žiadny náhradný diel.

DÁTUM EXPIRÁCIE

Dátum výroby je na obale vyznačený v nasledujúcom poradí: mesiac/rok.
Životnosť produktu závisí od podmienok používania a skladovania. Pri bežnom používaní a správnom skladovaní by mal tento výrobok poskytovať dostatočnú ochranu dlhšie ako 6 mesiacov po prvom otvorení balenia a musí sa vymieňať každé 2 roky alebo skôr, ak dôjde k degradácii.

OBALY NA PREPRAVU

Tieto okuliare sa dodávajú v ochrannom obale. Mali by byť skladované v pôvodnom obale alebo v puzdre ERGOS určenom na tento účel.

EN ISO 16321-1:2022 نشرة الاستخدام وفقا للمعيار

AR

تتلى نظارات السلامة هذه متطلبات لائحة لوائح معدات الحماية الشخصية (الاتحاد الأوروبي) 2016/425 ، فيما يتعلق بمعدات الحماية الفردية ويتم تصنيعها وفقا لمتطلبات المعيار EN ISO16321-1: 2022. الغرض الرئيسي من نظارات السلامة هذه هو تزويد المستخدم بمقاومة تأثير محدودة. قد لا يكون مناسباً لبيئة معينة مثل المناطق المحيطة ذات الإضاءة المنخفضة.

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح في www.groupe-rg.com
وللمخاطر التي توفق النظارات إلى الحماية منها ، وللمخاطر المناسب للاستخدام ، راجع علامات المنتج.

التطبيق والتقييد:
يمكن تعديل النظارات على حد سواء سقطة المعايير لتناسب زاوية النظير المختلفة، يرجى التأكد من ملائمة الأمام بعد التعديل.
يمكن استخدامها في ظروف المصنع أو البناء أو التعدين أو بيئة العمل الأخرى لحماية العين الأساسية ، مثل سرعة تأثير الجسيمات أقل من 45 م / ث.
ب. يمكن استخدامها في ظروف أنشطة DIY، مثل السبينة ، وإصلاح الأثاث ، وما إلى ذلك.
ج. يمكن استخدام نظارات العدسة الشفافة في الداخل والخارج ولا يمكن استخدام نظارات العدسة اللاقطة إلا في الهواء الطلق.
د. يمكن استخدام النظارات التي تحمل علامات KN على طرق متجانسة الخشوص ومتجانسة الصاب.
هـ. يمكن استخدام بعض نظارات العدسات الملونة للحماية من أشعة الشمس (مثل الشمس GL3).
لا يجوز استخدام النظارات على النحو التالي:
أ. قد لا تكون مناسبة للرياضة أو السلامة الرياضية.
ب. لا يمكن استخدامها للمقاومة ، خاصة في الليل.
ج. لا يمكن استخدامها في ظروف مثل العمل أو عملية الكبرياء ، أو طحن الفولاذ أو الطهي أو بعض الأعمال الشاقة الأخرى.
د. لا يمكن استخدامها لبيئة ضوء الشمس المباشر أو ضوء الليزر.
هـ. لا يمكن استخدامها على ظل ظروف المطر أو الثلج في الأنشطة الخارجية.
ج. لا يمكن استخدامها لتصحيح البصر ، على سبيل المثال قصر النظر.

وضع علامات على الإطار	16321 (1)	ERGOS C T 1-S/1-M CE (2) (3)(4) (5) (6)	وضع العلامات على العدسات	ERGOS XXXX C T 1 K N CE (1) (2) (3)(4) (5) (6)(7) (8)
(1) تحديد الشركة المصنعة (2) رقم التعريف (3) رمز لمقاومة الجسيمات عالية السرعة (4) الحماية ضد الجسيمات عالية السرعة في درجات الحرارة القصوى (5) مقاومة تلف السطح بواسطة الجسيمات الدقيقة (6) مقاومة تغير المنظر (7) مقاومة التآكل (8) تحديد الشركة المصنعة			(1) تحديد الشركة المصنعة (2) رقم التعريف (3) رمز لمقاومة الجسيمات عالية السرعة (4) الحماية ضد الجسيمات عالية السرعة في درجات الحرارة القصوى (5) مقاومة تلف السطح بواسطة الجسيمات الدقيقة (6) مقاومة تغير المنظر (7) مقاومة التآكل (8) تحديد الشركة المصنعة	
C تأثير منخفض الطاقة (45 م / ث) D تأثير متوسط ​​الطاقة (80 م / ث) E تأثير عالي الطاقة (120 م / ث) 1 أداء بصري محسن (وضع العلامات اختياري)			3 سوائل (إطار). سوائل (فطرات أو رذاذ) 4 جزئيات غبار كبيرة (إطار). غبار بحجم حبيس < 5 5 جزئيات الغبار والغبار والغاز (إطار). الغازات والأبخرة والبخاخات والغاز والغبار بحجم حبيس < 5 ميكرون 6 جزيئات من السائل 7 حرارة مشتعلة 9 المواد المصهورة والمواد الصلبة الساخنة (الإطار والعدسات). يقع من المعدن المصهورة وأجزاء المواد الصلبة الساخنة CH المقاومة الكيميائية	

تحذير
إذا لم تكن رموز C و D و E هي نفسها بالنسبة للعدسة والإطار ، فيجب تعيين أدنى مستوى لحماية العين الكاملة.
يجب استبدال العدسة المعطوبة أو التالفة. يسمح الحرف T مباشرة بعد حرف التأكيد باستخدام الجسيمات عالية السرعة عند درجات الحرارة القصوى. في حالة عدم وجود الحرف T ، يجب استخدام العدسات في درجة حرارة الغرفة.
يجب استبدال العدسات المعطوبة أو المخدوشة أو التالفة بمنتجات أصلية. في ظل ظروف خاصة ، قد يعاني بعض الأشخاص ذوي البصرة الحساسة للغاية من الحساسية الباجية عن ملامسة بعض المواد للعدس. إذا حدث هذا ، فاطلب المشورة الطبية. يمكن للعين الذي يتم ارتداؤها فوق النظارات الطبية أن يقلل التأثير مع وجود مخاطر محتملة. يقلل وافي العين ضد الجسيمات عالية السرعة التي يتم ارتداؤها فوق نظارات البصريات القياسية التأثيرات ، مما يقلل خطراً على مرتديها. يمكن أن يؤثر الحامي على البصر على الأذن و / أو اكتشاف ضوء الإشارة.

التخزين والاستخدام والصيانة
يجب تخزين دروع العين في بيئة جافة ونظيفة بعيدا عن متناول أشعة الشمس. يجب ارتداؤها طوال فترة التعرض للمخاطر. يجب استبدال العدسات ذات العدسات المعيرة أو المخدوشة أو التالفة بأخرى جديدة. يجب أيضا استبدال دروع العين ذات الإطارات التالفة بأخرى جديدة.

التنظيف والتطهير
يجب تنظيف العدسات بنظام الماء والماءوب تم تنظيفها بقطعة قماش ناعمة. لا تستخدم المنظفات الكاشطة.
الملحقات وقطع الغيار
لا قطع غيار.

تاريخ انتهاء الصلاحية
يتم تحديد تاريخ التصنيع على العبوة بالتسلسل التالي: شهر / سنة.
يتمدد عمر المنتج على شروط الاستخدام والتخزين. في ظل الاستخدام العادي والتخزين الصحيح ، يجب أن يوفر هذا المنتج حماية كافية لأكثر من 6 أشهر بمجرد فتح العبوة لأول مرة ، ويجب استبداله كل 2 سنوات أو أي وقت سابق إذا ظهر تدهور.

العناية والتغلب للتل
يتم توفير درع العين هذا في عبوات وافية. يجب تخزينها في عبواتها الأصلية أو في عبوة ERGOS مخصصة لهذا الغرض.